

車両情報シート

管理番号	3856	形状	ダンプ(Lゲート)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FC9JCAP	車台番号	FC9JCA-20328

基本情報	年式	平成26(2014)年 11月		
	エンジン型式	J05E		
	排気量	5,120	cc	
	馬力	190	ps	
	最大積載量	3,500	kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [ 中型(8t未満) ]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,440 mm ・ 幅 2,210 mm ・ 高 2,480 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	46 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	リターダ	無 [ ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L+	L+ L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ ]		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]		
	ETC	無 [ 種類 ]		
	バックカメラ	無 [ ]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	無		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/2/12  
ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	極東開発工業 [ ] [ 年 月 ]		
	型式・製造番号	型式: DD04-53A	製造番号: 14J088004Y	
	内寸法	長 3,160 mm × 幅 2,020 mm × 高 360 mm		
	床厚み	4 mm	二重張	[ 無 ]
	ボデー材質	鉄 鉄の場合→[ 不明 ]		
	リアゲート	Lゲート		
	リアゲート水密	無		
	コボレーン	有 [ シート ] / ( 自動 )		
	底形状	角底		
	形状(小型)			
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [ ]	クレーン段数: [ ]	
	ラジコン			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3856	形状	ダンプ(Lゲート)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FC9JCAP	車台番号	FC9JCA-20328

日付: 2026/2/12

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
		冷却水	液量	○
		ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
			水温	○
	マフラー	状態	○	
		排ガス・触媒装置	取付	○
黒煙・白煙			○	
キャブチルト	動作	○		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		PTO	作動不良
	オイル漏れ		○
異音	○		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良		

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	足廻り	パワーステアリング	損傷	○
			・ギアボックス	液量
		リーフスプリング	油漏れ	○
			異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良			
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)			
		車高灯			
		作業灯・庫内灯			
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○
				パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
				ホーン	○
オーディオ	○				
バックアイカメラ					
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモーター	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
			○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ボデー	ダンプ作動	○
		油圧	○
		ダンプ下がり具合	○
		ホイスト	○
		作動油 量・漏れ	○
		曲がり・ねじれ	○
		ブームの状態	○
		その他 損傷	○
クレーン	クレーン	作動	
		ブームの状態	
		作動油・量・漏れ	
		ラジコン操作	
		フックイン作動	
		リアジャッキ作動	
ワイヤー	その他 損傷		
報告欄			

タイヤ  
[残りmm表示]

FF	4	4		
FR	(3 A)	(3 A)		
RF	3	3	4	4
RR	(3 A)	(3 A)	(3 A)	(3 A)
スペア	(3 A)			

・タイヤサイズ F 225/80R 17.5  
R 225/80R 17.5

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\*各タイヤのホイールを( )に記入

・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ  
\*タイヤの状態を( )に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3856	形状	ダンプ(Lゲート)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FC9JCAP	車台番号	FC9JCA-20328

日付: 2026/2/12

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装	外装		
キー各種	キャブ: 1本	上物: 無	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: 無	キーレス: 無	破損	無 ( )	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	少ない	傷の程度→	. . .
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	大
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( )		欠品	無 ( )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄