

車両情報シート

管理番号	2527	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0007816

基本情報	年式	令和5(2023)年	6月
	エンジン型式	N04C	
	排気量	4,000	cc
	馬力	150	ps
	最大積載量	3,000	kg
	車検	有	[令和8年5月24日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型	[準中型(7.5t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 7,120 mm ・ 幅 2,200 mm ・ 高 3,210 mm	実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	243 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[]
	ABS	有	
	リターダ	無	[]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+	L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	高床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/1/23
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: GLE 製造番号: E1G8776
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]
	内寸法	長 5,040 mm × 幅 1,940 mm × 高 2,010 mm
	間口	幅 1,940 mm × 高 2,000 mm
	サイドドア	有 [片開]
	サイドドア寸法	幅 800 mm × 高 1,940 mm
	床面地上高	1,070 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [] [令和3年 月]
	型式・製造番号	型式: TDJS40A-L2 製造番号: 145600091BL
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	庫内温度 11 度 3 h→ -13 度 (1 月測定)
	スタンバイ装置	有 * 有の場合⇒[コード 有]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	スタンバイ使用

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	新明和 []
	型式・製造番号	型式: RAK10-6484NL 製造番号: S11206568
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・]
	寸法(外寸)	幅: 2,000 mm 奥行: 1,300 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 1,900 mm 奥行: 1,140 mm
	その他情報	能力1000kg

日付：2026/1/23

車両情報シート

管理番号	2527	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0007816

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
報告欄	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
		動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		量	○
	クラッチオイル	油漏れ	○
		異音	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		△
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄	バッテリー上がり		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー ベルト張・鳴 コンデンサ 異音 ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油量・漏れ 異音 冷却水 液量 漏れ		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		○
			○
			○
報告欄			

タイヤ	[残りmm表示]			
FF		6	6	
FR		(2 A)	(2 A)	
RF	3	4	4	4
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
スペア		8		
		(1 A)		
・タイヤサイズ F 205/85R16				
R 205/85R16				
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
* タイヤの状態を()に記入				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





日付： 2026/1/23

車両情報シート

管理番号	2527	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU722M	車台番号	XZU722-0007816

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	3本	シートの状態	損傷 (タバコ焼け跡)
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無 ()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	中
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無
整備記録簿	有			フロアマット	有	シャーシ サビ
	記録期間→	(	R3.12	)	欠品	無 ()
						ボディ修復暦
						無 ()
						無 ()

点検者 報告欄