

車両情報シート

管理番号	3892	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-590229

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/3/12
ウイング・バン・冷凍車

基本情報	年式	令和3(2021)年 6月
	エンジン型式	4P10
	排気量	2,990 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	2,000 kg
	車検	有 [令和8年 6月 24日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 4,940 mm ・ 幅 1,880 mm ・ 高 2,850 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	194 千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[テュオニック]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	無 []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	70 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	無
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有 [種類 不明]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和3年 6月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F218107
	床材質・形状	アルミ [フラット]
	内寸法	長 3,000 mm × 幅 1,690 mm × 高 1,770 mm
	間口	幅 1,700 mm × 高 1,750 mm
	サイドドア	有 [スライド]
	サイドドア寸法	幅 820 mm × 高 1,600 mm
	床面地上高	910 mm
	ラッシングレール	1 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダレレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	スノコ上高:1740mm

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [] [令和3年 6月]
	型式・製造番号	型式: XV22L0C-P 製造番号: F218107
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	庫内温度 5.5 度 2 h→ -27 度 (3月測定)
	スタンバイ装置	無 * 有の場合⇒[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	外気温:7度

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3892	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-590229

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	下部滲み
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄	ターボ配管滲み小			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	
		作動油 量・漏れ	
		冷凍機	
冷凍機	冷凍機作動		○
		エバポレータ	ファン・風量
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
	漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動		
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	前部滲み
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグラブ		
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		電装関係(内装)	ワイパー	○
			パワーウインドウ	○
			集中ドアロック	○
	ミラー機能	不良		
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○	
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○	
		その他報告欄		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	5	5	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	4	4	3
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スペア	10		
・タイヤサイズ	F 205/75R 16		
	R 205/75R 16		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3892	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FBAV0	車台番号	FBAV0-590229

日付: 2026/3/12

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 2本 上物: 2本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 () 破損 無 ()	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・飛石・
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 中	シャーシ サビ 小
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	カーテン 無	フレーム曲がり・修復暦 無 ()
整備記録簿 有 記録期間→ (R5.6~R7.8)	フロアマット 有 欠品 無 ()	ボデー修復暦 無 ()

点検者 報告欄

助手席側アンダーミラーカバー一部欠品