

車両情報シート

管理番号	4296	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0005406

基本情報	年式	平成25(2013) 年 7 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000	cc	
	馬力	136	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,250 mm ・ 幅 1,850 mm ・ 高 2,290 mm		
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	272 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 5 速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70 L+ L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 高床 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	無		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 不明]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/7/17
塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	森田 [年 月]		
	型式・製造番号	型式: PA54H-T1 製造番号: 37162912		
	方式	プレス式		
	容積	4.1 m3		
	反転装置	無		
	スケール	無		
	消火器	有 設計標準使用期限→[2030]年まで		
	載替	無		
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	4296	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0005406

日付： 2026/7/17

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	作動		○
			○
			○
			○
			○
	スウィッチ類		○
			○
			○
			○
			○
報告欄			



タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		7	7	
FR		(1 A)	(1 A)	
RF	7	7	7	7
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スペア		7		
		(2 A)		
・タイヤサイズ F 205/85R 16				
R 205/85R 16				
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
* タイヤの状態を()に記入				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

管理番号	4296	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0005406

The image shows two line drawings of a truck. The left drawing is a front view, and the right drawing is a rear view. In the rear view, a red circle labeled 'M' points to the top of the cargo area, and a red oval labeled 'AUS' points to the lower rear section of the cargo area.

記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡



車内付属品		キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 3本 上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり 傷の程度→ 点キズ ・ ・
工具・ジャッキ	工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ	中		
取説各種	取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()	欠品	有 (オープントレイ欠/運転席側灰皿欠)	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄	ホッパー内床割れ有
---------	-----------