

車両情報シート

管理番号	3096	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-126385

基本情報	年式	令和3(2021) 年 4 月				
	エンジン型式	A05C				
	排気量	5,120	cc			
	馬力	210	ps			
	最大積載量	2,700	kg			
	車検	検切	[年 月 日] ←抹消の場合不要			
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]			
	車体の	車検証:長	8,510	mm	・ 幅 2,490 mm	・ 高 3,210 mm
	長・幅・高	実測:長		mm	・ 幅	mm
				mm	・ 高	mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ						

車両情報	走行km	233 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和3 年 3 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	有	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/16
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: V070G90-02	
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]	
	内寸法	長 6,320 mm × 幅 2,330 mm × 高 2,100 mm	
	間口	幅 2,330 mm × 高 2,040 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1,030 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重		[	
----------------	----------	----	--	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	新明和 []	
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D 製造番号: S2208002120	
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・]	
	寸法(外寸)	幅: 2,200 mm 奥行: 1,550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,100 mm 奥行: 1,400 mm	
	その他情報		

ウイング・バン・冷凍車

管理番号	3096	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-126385

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		ターボ	油漏れ
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
排ガス・触媒装置	取付	○	
	黒煙・白煙	○	
	キャブチルト	動作	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	△
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
PTO	作動不良		
	オイル漏れ		
	異音		
報告欄	デフ:オイルにじみ有		

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		×
	車高灯		○
	庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄	車幅灯左一つ点灯×		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストッパ作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄			

タイヤ		残りmm表示	
FF	8	7.5	
	(2 B)	(2 B)	
FR			
	()	()	
RF	10.5	10.5	11.5
	(3 B)	(3 B)	(3 B)
RR			
	()	()	()
スペア	6.5		
	(1 B)	()	

・タイヤサイズ F 225/80R 17.5

R 225/80R 17.5

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ

* タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3096	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-126385

日付： 2026/7/16

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



車内付属品				キャブ内装		外装		
キー各種	キャブ:	3本	上物:	1本	シートの状態	良好 (	キャブ修復暦	無 (
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無 (	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ ・ 飛石 ・
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有		シャーシ サビ
整備記録簿	有				フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 (
	記録期間→ (R4.1～R7.7)				欠品	無 (	ボデー修復暦	無 (

点検者 報告欄

庫内A・U多数