

車両情報シート

管理番号	4236	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-100449

基本情報	年式	令和4(2022) 年 3 月			
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120	cc		
	馬力	240	ps		
	最大積載量	7,100	kg		
	車検	有	[令和9 年 3 月 30 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	増トン	[大型(11t以上)]		
	車体の	車検証:長	8,310	mm ・ 幅	2,370 mm ・ 高 2,990 mm
	長・幅・高	実測:長		mm ・ 幅	mm ・ 高 mm

車両情報	走行km	130 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[別体] (年 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒[フロント]
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	無	[]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	180	L+ L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]		
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ ・ ナビ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/6/22

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	内寸法	長 5,500 mm × 幅 2,240 mm × 高 320 mm	
	床面地上高	1,000 mm	
	床フック	12 対 [埋込]	個
	スタンション・ポール	スタンション: 10 個	ポール: 本
	ウインチ	無	
	歩み板	無 []	
	操作方法	[]	
	ネダ	横ネダー 鉄	縦ネダー 鉄
	載替	無	
	その他情報	床フック 引出2対	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	タダノ [] [令和3 年 12 月]
	型式・製造番号	型式: TM-ZX364HRENSA 製造番号: KB6614
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t [] クレーン段数: 4段
	ラジコン	有
	フックイン	有
	リアジャッキ	無
	載替	無
	その他情報	レバー配列変更機

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4236	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-100449

日付： 2026/6/22

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェUELポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
報告欄		異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		△
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケータ	風量・冷風		○
	(警告)ランプ点灯		
その他報告欄	マーカー最後部左右不灯		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作		
	作動油 量・漏れ		
	ラジコン作動		
	ウインチワイヤー		
	自動歩み・オートスライダー		
	その他 損傷		
クレーン	クレーン作動		○
	ブームの状態		○
	作動油・量・漏れ		○
	ラジコン操作		○
	フックイン作動		○
	リアジャッキ作動		○
	ワイヤー		○
	その他 損傷		○
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		5	5
		(2 B)	(2 B)
FR			
RF	8	8	5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR			
	スペア	10	
		(2 B)	()
・タイヤサイズ F 265/70R19.5			
R 265/70R19.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4236	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-100449

日付： 2026/6/22

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	無	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	2本	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	中	()
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	()
整備記録簿	有				フロアマット	有	()
	記録期間→	(	R5/6~R7/12	)	欠品	無	()
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄