

車両情報シート

管理番号	3645	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	KL-FR2PXHA	車台番号	FR2PXH10621

基本情報	年式	平成15(2003)年1月
	エンジン型式	P11C
	排気量	10520 cc
	馬力	340 ps
	最大積載量	15400 kg
	車検	抹消 [年月日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体 長	車検証 11990 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体 高	車検証 2960 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	193 千km [実走]
	タコグラフ	有 [一体] (平成11年 4月)
	シフト	MT 7速 セミATの場合⇒[] 他(
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [永久磁石]
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	6×2(後2軸)
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	不明 [] [年月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	アオリ	アルミ
	床材質	木
	内寸法	長 9970 mm × 幅 2380 mm × 高 380 mm
	リアアオリ 高	380 mm
	床面地上高	1340 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本
	中間柱	
	ネタ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[] . []
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストップバー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

2

管理番号	3645	形状	アルミ平ボディ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	KL-FR2PXHA	車台番号	FR2PXH10621

日付: 2025/11/28

平ボディー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	滲み有
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
		漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS	不良・油漏	○
	エアマスター	効き具合	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	漏れ・不良	
エア・コンプレッサ			○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	滲み有
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		PTO	作動不良 オイル漏れ 異音
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び ガタ・異音	△ ○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キーパン	3本
	燃料タンク	無
	上物	無
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	有
	記録期間	H20.12～H21.12

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネーター(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量・冷風		○
	その他報告欄		○

タイヤ [残りmm表示]	FF	(6) (1 A)	(5) (1 A)
FR		(6) (1 A)	(5) (1 A)
RF	(5) (1 A)	(5) (1 A)	(4) (1 A)
RR	(0) (1 A)	(0) (1 A)	(0) (1 A)
スペア		(0) (1 A)	(0) (1 A)

・タイヤサイズ F 295/80R 22.5

R 11R22.5 16PR

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ
* タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート


管理番号	3645	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	KL-FR2PXHA	車台番号	FR2PXH10621

3

日付: 2025/11/28

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装	点検者 報告欄
シートの状態 破損	損傷 ()	キャブ修復歴 無 良好
汚れ	無 ()	フロントガラス状態 中
欠品	中 ()	傷の程度→
その他	無 ()	小
		無 ()
		無 ()