

車両情報シート

No	管理番号	2750	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-138993

基本情報	年式	令和6 (2024) 年 12 月			
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	240 ps			
	最大積載量	2,100 kg			
	車検	有 [令和8 年 12 月 22 日]			
	免許区分	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証	8730 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	3460 mm	実測	mm
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ					

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(令和6 年 9 月)
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
小型形状		←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有	[2.0]
	バックカメラ	有	[カラー]
オートクルーズ	有		
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/6/18

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ		
	型式	GLF7		
	製造番号[年式]	E5G7137		
	床材質・形状	アルミ		
	内寸法 長	6210 mm		
	内寸法 幅	2240 mm		
	内寸法 高	2210 mm		
	間口 幅	2270 mm		
	間口 高	2210 mm		
	サイドドア	有		
	サイドドア寸法	幅: 1300 mm 高: 2140 mm		
	床面地上高	1080 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm		
	中間柱			
ジョロダーレール	無			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重			[				]		
	型式	TDJS50J-2L2									
	製造番号[年式]	4A2200104BL			[		令和6 年		月]		
	冷凍方式	直結式									
	設定温度	30		度		～		-30		度	
	冷却テスト	外気温		21.3		度		3		h → -18.1 度	
	スタンバイ装置	有		* 有の場合→		[		コード		有]	
	アワメータ	EG		h		スタンバイ		h			
	その他情報										

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	RAK10-6495D		
	製造番号	S2408003497		
	寸法(外寸)	幅: 2230 mm	高: 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2210 mm	高: 1420 mm	
	その他情報	リモコン有		




車両チェックシート

管理番号	2750	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-138993

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	()	
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	良好	[]	
汚れ	無				傷の程度 []()	
欠品	無	()	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()	
			ボデー修復暦	無	()	