

車両情報シート

管理番号	3901	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7002462

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/3/9  
粉粒体運搬車

1

基本情報	年式	平成24(2012)年 12月		
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9,830	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	14,500	kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [ 大型(11t以上) ]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,150 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,310 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	新明和 [ 年 月 ]	
	型式・製造番号	型式: BA153-68S	製造番号: F311418xxx
	品名	バラセメント	
	比重	1.000	
	タンク容積	14500 L	
	タンク層	3 層	
	マンホール数	3 個	
	コンプレッサー	HORI	
	タンク材質	鉄	
	載替	無	
その他情報			

車両情報	走行km	738 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	有 [ 別体 ] (平成24年 3月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[ スム-サー ]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [ EG ]		
	エアサス	有 [ リア ]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅:	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ 熱電ミラー ・ ]		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]		
	ETC	無 [ 種類 ]		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

車両情報シート

管理番号	3901	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7002462

日付: 2026/3/9

粉粒体運搬車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄	ターボ配管滲み小			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
電装関係(内装)	ミラー機能	ホーン	○	
		オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
		バッテリー(状態)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		エアコン	コンプレッサ	○
			風量・冷風	○
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	コンプレッサ作動確認	圧力・排出確認	○
		ガバナスイッチ	○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		7	7
FR		3 B	3 B
RF	6	6	6
RR	3 B	3 B	3 B
	7	7	8
	3 B	3 B	3 B
	スペア	4	
		1 B	
・タイヤサイズ F 275/80R 22.5			
R 275/80R 22.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを( )に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3901	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7002462

日付: 2026/3/9

粉粒体運搬車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 1本	上物: 無	シートの状態	損傷 ( 切れ有 )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: 1本	キーレス: 無	破損	無 ( )	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ・飛石・
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	有	シャーシ サビ	中
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( )		欠品	有 ( オープントレイ欠 )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄