

車両情報シート

管理番号	4440	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-133210

基本情報	年式	令和5(2023) 年 3 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	3,450	kg	
	車検	有 [令和9 年 4 月 10 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 5,810 mm ・ 幅 2,190 mm ・ 高 2,550 mm		
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	19 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L+ L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 1.0]		
	バックカメラ	無 []		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/8/7
ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: DR4-0003SY 製造番号: S23025xxx		
	内寸法	長 3,400 mm × 幅 2,060 mm × 高 310 mm		
	床厚み	6 mm 二重張 [無]		
	ボデー材質	鉄 鉄の場合→[不明]		
	リアゲート	下開		
	リアゲート水密	無		
	コボレーン	有 [シート] / (手動)		
	底形状	角底		
	形状(小型)			
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数: []		
	ラジコン			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	4440	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-133210

日付： 2026/8/7

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェUELポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	車幅灯(マーカー)		
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
	風量・冷風		○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンプ作動		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
クレーン	クレーン作動		
報告欄			

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		4	4	
		(1 A イ)	(1 A イ)	
FR				
RF	3	3	3	3
	(1 A ニ)	(1 A)	(1 A)	(1 A ハ)
RR				
	スペア	(1 A)		
・タイヤサイズ F 225/80R17.5				
R 225/80R17.5				
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
* タイヤの状態を()に記入				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート




3

管理番号	4440	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABA	車台番号	FD2AB-133210

日付： 2026/8/7

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無	
整備記録簿	無				フロアマット	有	
	記録期間→ ()				欠品	無	()
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄