

車両情報シート

No	管理番号	3379	形状	ウイング(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	TKG-FD9JLAA	車台番号	FD9JLA-16121

基本情報	年式	平成28 (2016)	年	2 月
	エンジン型式	J05E		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	2,600 kg		
	車検	有	[令和8 年 2 月 25 日]	
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証 8780 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3510 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	204 千km	[実走]	
	タコグラフ	有	[別体] (平成28 年 1 月)	
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []	
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L +	L +	L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	ワイド		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有	[オート]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無	[]	
	バックカメラ	有	[カラー]	
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/8/21

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[]	
	型式	HFDLK-MDKA8R		
	製造番号[年式]	2TA6080-09	[年 月]	
	床材質・形状	木	[フラット]	
	内寸法 長	6300 mm		
	内寸法 幅	2420 mm		
	内寸法 高	2430 mm		
	間口 幅	2380 mm		
	間口 高	2340 mm		
	サイドドア	無	[]	
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm		
	床面地上高	990 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	5 対	[引出]	
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー		[]	
	型式			
	製造番号[年式]		[年 月]	
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度	h → 度	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	

上物情報3 (ゲート)	形状	有	[跳上] *跳上の場合⇒ [オート]	
	メーカー	その他	[トランテックス]	
	型式	TRAM10-1455		
	製造番号	S60503128		
	寸法(外寸)	幅: 2410 mm 高: 1560 mm		
	ストッパー迄寸法	幅: 2290 mm 高: 1360 mm		

車両チェックシート

管理番号	3379	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FD9JLAA	車台番号	FD9JLA-16121

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	△
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他		ブレーキ	効き具合	○
		ABS		○
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
		作動油 量・漏れ	○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

9

9

(1 A)

(1 A)

()

()

(10)

(10)

(10)

(10)

(1 A)

(1 A)

(1 A)

(1 A)

()

()

()

()

スベア

()

()

()

・ タイヤサイズ

F 225/80R 17.5

R 225/80R 17.5

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3379	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FD9JLAA	車台番号	FD9JLA-16121

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 [] ()	
汚れ	少ない		傷の程度 [] ()	
欠品	有 (運転席側灰皿欠)	シャーシ サビ	小 ()	
その他	有 (オープントレイ欠)	フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	