

車両情報シート

| | | | |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 3997 | 形状 | 冷凍車 |
| 車名 | 日野 | 通称名 | デュトロ |
| 型式 | 2RG-XZC605M | 車台番号 | XZC605-0032513 |

| | | | | |
|------|-----------|---|----|--|
| 基本情報 | 年式 | 令和3(2021)年 10月 | | |
| | エンジン型式 | N04C | | |
| | 排気量 | 4,000 | cc | |
| | 馬力 | 150 | ps | |
| | 最大積載量 | 1,950 | kg | |
| | 車検 | 抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要 | | |
| | サイズ・免許区分 | 小型 [準中型(5t未満)] | | |
| | 車体の長・幅・高さ | 車検証:長 5,060 mm ・ 幅 1,880 mm ・ 高 2,760 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm *実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ | | |

| | | | |
|------|---------|---------|---------------|
| 車両情報 | 走行km | 185 千km | [実走] |
| | タコグラフ | 無 | [] (年 月) |
| | シフト | AT | 速 セミATの場合⇒[] |
| | ペダル数 | 2 | |
| | ターボ | 有 | |
| | ブレーキ | VAC | [ディスク] |
| | ABS | 有 | |
| | リターダ | 無 | [] |
| | エアサス | 無 | [] |
| | 速度抑制装置 | 無 | |
| | Nox・PM | 適合 | |
| | 燃料タンク | 80 | L+ L+ L |
| | 燃料 | 軽油 | [] |
| | アドブルー使用 | 無 | |
| | 駆動方式 | 4×2 | |
| | 小型・大型形状 | 小型の場合→ | 全低床 大型の場合→ |

| | | |
|-----|-----------|-------------------------------|
| 装備類 | ヘッドライト | LED |
| | フォグランプ | 有 |
| | キャブルーフ・幅 | キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄 |
| | ベッド | 無 |
| | エアコン | 有 [マニュアル] |
| | エアバッグ | 有 |
| | パワーウィンドウ | 有 |
| | 集中ドアロック | 有 |
| | ミラー機能 | 有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・] |
| | オーディオ | 有 [社外] [ラジオ ・ ティオ ・] |
| | ETC | 有 [種類 2.0] |
| | バックカメラ | 有 [カラー] |
| | ドライブレコーダー | 有 |
| | オートクルーズ | 無 |
| | 坂道発進装置 | 無 |
| | その他装備 | |

| | | |
|-------|-----|-------|
| ①入庫確認 | ②営業 | ③HP掲載 |
| 車両業務 | 支店長 | 営業支援G |
| | | |

日付: 2026/3/23
ウイング・バン・冷凍車

| | | |
|------------|------------|--------------------------------------|
| 上物情報1 (荷箱) | メーカー[年式] | 東プレ [] [令和3年 9月] |
| | 型式・製造番号 | 型式: 製造番号: F215016 |
| | 床材質・形状 | 鉄 [フラット] |
| | 内寸法 | 長 3,120 mm × 幅 1,770 mm × 高 1,800 mm |
| | 間口 | 幅 1,770 mm × 高 1,760 mm |
| | サイドドア | 有 [スライド] |
| | サイドドア寸法 | 幅 850 mm × 高 1,600 mm |
| | 床面地上高 | 890 mm |
| | ラッシングレール | 2 段 |
| | 床フック | 対 [] 個 |
| | スタンション・ポール | スタンション: 個 ポール: 本 |
| | 壁厚 | サイド: 50 mm リア: 50 mm |
| | 中間柱 | |
| | ジョロダールレール | 無 [] |
| | ネダ | 横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄 |
| | 載替 | 無 |
| | その他情報 | |

| | | |
|-------------|----------|--------------------------------|
| 上物情報2 (冷凍機) | メーカー[年式] | 東プレ [] [令和3年 9月] |
| | 型式・製造番号 | 型式: XV22H0C-Q 製造番号: F215016 |
| | 冷凍方式 | 直結式 |
| | 設定温度 | 30 度 ~ -5 度 |
| | 冷却テスト | 庫内温度 14 度 2 h→ -5.5 度 (3月測定) |
| | スタンバイ装置 | 無 *有の場合→[コード] |
| | アワメータ | EG h スタンバイ h |
| | その他情報 | 外気温: 18度 |

| | | |
|-------------|----------|-------------------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状 | 無 [] ※跳上の場合⇒ [] |
| | メーカー | [] |
| | 型式・製造番号 | 型式: 製造番号: |
| | 操作方法 | [] |
| | 寸法(外寸) | 幅: mm 奥行: mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: mm 奥行: mm |
| | その他情報 | |

日付: 2026/3/23

車両情報シート

| | | | |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 3997 | 形状 | 冷凍車 |
| 車名 | 日野 | 通称名 | デュトロ |
| 型式 | 2RG-XZC605M | 車台番号 | XZC605-0032513 |

ウイング・バン・冷凍車

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|--------|----------|----------|------|---|
| エンジン | エンジン | 液量 | ○ | |
| | | エンジンオイル | 漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ | |
| | | 振動 | ○ | |
| | ターボ | 油漏れ | ○ | |
| | | 異音 | ○ | |
| | フューエルポンプ | 漏れ | ○ | |
| | ファンベルト | 緩み・鳴き | ○ | |
| | 冷却水 | 液量 | ○ | |
| | ウォーターポンプ | 漏れ・汚れ・損傷 | ○ | |
| | | 水温 | ○ | |
| | マフラー | 状態 | ○ | |
| | 排ガス・触媒装置 | 取付 | ○ | |
| | | 黒煙・白煙 | ○ | |
| キャブチルト | 動作 | ○ | | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|-----------|------|--------|-------|---|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合 | ○ | |
| | | ABS | ○ | |
| | | エアマスター | 不良・油漏 | ○ |
| | | 駐車ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | | 坂道発進装置 | ○ | |
| エア・コンプレッサ | | 漏れ・不良 | ○ | |
| 報告欄 | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---------------|----------------------|-------|------|
| かじ取り装置 足廻り | ハンドル | 遊び | ○ |
| | | ガタ・異音 | ○ |
| | パワーステアリング ・ギアボックス | 損傷 | ○ |
| | | 液量 | ○ |
| | リーフスプリング | 油漏れ | ○ |
| | | 異音・折損 | ○ |
| エアサス | 損傷・漏れ・不良 | ○ | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|------------------|---------------|-------|------|
| ミッション・ 動力伝達装置 | ミッション | 状態 | ○ |
| | | 入れやすさ | ○ |
| | | オイル漏れ | ○ |
| | クラッチ | すべり | ○ |
| | | 切れ不良 | ○ |
| | | 切れ位置 | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | クラッチオイル | 量 | ○ |
| | | 油漏れ | ○ |
| | デフレンシヤル | 異音 | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | プロペラ・ドライブシャフト | 異音 | ○ |
| | | ガタ | ○ |
| | PTO | 作動不良 | ○ |
| オイル漏れ | | ○ | |
| 異音 | | ○ | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | | |
|-----------------|---------|-----------|------|----------|---|
| 電装関係(外装) | ヘッドライト | フォグランプ | ○ | | |
| | | ウインカー | ○ | | |
| | | ストップランプ | ○ | | |
| | | 車幅灯(マーカー) | ○ | | |
| | | 車高灯 | ○ | | |
| | | 作業灯・庫内灯 | ○ | | |
| | | ナンバー灯 | ○ | | |
| | | 電装関係(内装) | ワイパー | パワーウインドウ | ○ |
| | | | | 集中ドアロック | ○ |
| | | | | ミラー機能 | ○ |
| ホーン | ○ | | | | |
| オーディオ | ○ | | | | |
| バックアイカメラ | ○ | | | | |
| 計器類 点灯状態 | ○ | | | | |
| ルームランプ | ○ | | | | |
| セルモーター | ○ | | | | |
| バッテリー(状態) | ○ | | | | |
| オルタネータ(ダイナモ) | ○ | | | | |
| エアコン | コンプレッサー | 風量・冷風 | ○ | | |
| | | ○ | | | |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 | | ○ | | | |
| その他報告欄 | | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | |
|--------------|----------|-------------|--------|---|
| 上物関係 ウイング | ウイング 開閉 | ウイングシリンダー | ○ | |
| | | 作動油 量・漏れ | ○ | |
| | | 冷凍機 | 冷凍機作動 | ○ |
| | | エバポレータ | ファン・風量 | ○ |
| 冷凍機 | コンプレッサー | 異音 | ○ | |
| | | コンデンサ | ベルト張・鳴 | ○ |
| | | ファンモータ | 異音 | ○ |
| | | ファンモータ | ○ | |
| | | 冷媒サイトグラス | 色・量 | ○ |
| | | サブエンジン | 油漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ | |
| | | 冷却水 | 液量 | ○ |
| パワーゲート | パワーゲート作動 | ストッパー作動 | ○ | |
| | | ラジコン・リモコン作動 | ○ | |
| | | ○ | | |
| 報告欄 | | | | |

| タイヤ | | [残りmm表示] | | | |
|---|-------|----------|-------|-------|--|
| FF | | 9 | 9 | | |
| FR | | (1 A) | (1 A) | | |
| RF | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| RR | (1 A) | (1 A) | (1 A) | (1 A) | |
| | スペア | (11) | | | |
| <p>・タイヤサイズ F 195/75R 15 R 195/75R 15</p> <p>・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入</p> <p>・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入</p> <p>・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入</p> | | | | | |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

| | | | |
|------|-------------|------|----------------|
| 管理番号 | 3997 | 形状 | 冷凍車 |
| 車名 | 日野 | 通称名 | デュトロ |
| 型式 | 2RG-XZC605M | 車台番号 | XZC605-0032513 |

日付: 2026/3/23

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



| | | | | | | | | |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| 車内付属品 | キャブ内装 | 外装 |
|---|--------------------|----------------------------------|
| キー各種 キャブ: 1本 上物: 1本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有 | シートの状態 破損 汚れ | 損傷 (穴有) 無 () 少ない |
| 工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有 | カーテン フロアマット | キャブ修復暦 フロントガラス状態 傷の程度→点キズ・ |
| 取説各種 取扱説明書: 無 メンテナンスノート: 無 | 欠品 | シャーシ サビ フレーム曲がり・修復暦 ボデー修復暦 |
| 整備記録簿 無 記録期間→ () | 無 () | 無 () 無 () |

点検者 報告欄