

車両情報シート

No	管理番号	3022	形状	トレーラ コンテナ
	車名	トレクス	通称名	
	型式	CTB32002	車台番号	CTB32002-0392

基本情報	年式	平成20 (2008) 年 9 月		
	車両総重量	28,920 kg		
	最大積載量	24,000 kg		
	車検	有 [令和7 年 10 月 2 日]		
	積載クラス	[36t枠]		
	車体 長さ	車検証 9100 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 1430 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	ABS	有	
	軸数[タイヤ総数]	3軸 [12輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	無	
	リフトアクスル	無	
	ランディングギア	有 [電動: 無]	
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など		

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2025/6/6

トレーラ 台車 ・ 平

上物情報1 (荷台)	メーカー	トレクス	[]
	型式	CTB32002	
	製造番号[年式]	CTB32002-0392	[平成20 年 9 月]
	床材質・形状	鉄	
	二重張り	無	
	内寸法 長	9030 mm	
	内寸法 幅	1060 mm	
	内寸法 高	1130 mm	
	リアあおり 高	mm	
	床面地上高	mm	
	床フック	対 [埋込]	
	スタンション	個	
	中間柱		
	ラッシングレール	段	
	横根太	鉄	
	載替	無	
	その他情報		

日付:

トレーラ 台車・平

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3022	形状	トレーラ コンテナ
車名	トレクス	通称名	
型式	CTB32002	車台番号	CTB32002-0392

日付:

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装	点検者 報告欄
シート破れ	キャブ修復暦	()
破損	コーションプレート	有
スイッチ類	フロントガラス状態	[]
汚れ		傷の程度 []()
欠品	シャーシ サビ	中
その他	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	ボデー修復暦	無 ()