

車両情報シート

No	管理番号	37311	形状	深ダンプ
	車名	UDトラックス	通称名	クオン
	型式	QKG-CD5YL	車台番号	CD5YL-10079

基本情報	年式	平成26 (2014)	年	3	月
	エンジン型式	GH11			
	排気量	10,830 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	10,800 kg			
	車検	抹消 [年 月 日]			
	免許区分	大型(11t以上)			
	車体 長さ	車検証	9300 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	3210 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	476 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成25 年 5 月)		
	シフト	セミAT	速	セミATの場合⇒ [イスコット] 他()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(前2軸)		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	有		
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ ・ ナビ ・ CD]		
	ETC	有 [種類 1.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/4/22

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業 []			
	型式	DD12-67			
	製造番号[年式]	13U040155N [年 月]			
	内寸法 長	6500 mm			
	内寸法 幅	2210 mm			
	内寸法 高	990 mm			
	床厚み	5 mm 二重張 [無]			
	ボデー材質1	鉄			
	ボデー材質2	不明			
	リアゲート	下開			
	リアゲート水密	有			
	コボレーン	有 [シート] (自動)			
	底形状	船底			
	形状(小型)				
	載替	無			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]			
	型式				
	製造番号[年式]	[年 月]			
	吊荷重	[]			
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []			
	メーカー	[]			
	型式				
	製造番号				
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm
	ストッパー寸法	幅:	mm	高:	mm

車両チェックシート

管理番号	37311	形状	深ダンプ
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CD5YL	車台番号	CD5YL-10079

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	○
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	×	
		車高灯		
		作業灯・庫内灯		
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
電装関係(バッテリー)	バッテリー(ターミナル)		○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		コンプレッサー	○	
エアコン	風量		○	
		ガス	○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	車幅灯右側5つ点灯×		○	
その他報告欄	車幅灯右側5つ点灯×(配線不良)			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
		ホイスト	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		曲がり・ねじれ	○	
		その他 損傷	○	
		クレーン作動		
		作動油・量・漏れ		
		ラジコン操作		
		フックイン作動		
		ワイヤー		
報告欄	上記項目状況など記入	その他 損傷		

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	5.5	6	
	FR	(2 B)	(2 B)	
	RF	(5)	5	4.5
	RR	(2 B 口)	(2 B)	(2 B)
		2	4.5	0.5
		(2 B イ口)	(2 B)	(2 B)
		スベア	15	
		(2 A)	()	
	・ タイヤサイズ	F 11R22.5 16PR		
		R 11R22.5 16PR		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)





車両チェックシート

管理番号	37311	形状	深ダンプ
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-CD5YL	車台番号	CD5YL-10079

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [飛石] ()	
汚れ	中 ()		傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	中 ()	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	