

車両情報シート

管理番号	3934	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-107079

基本情報	年式	令和8(2026) 年 2 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120	cc	
	馬力	260	ps	
	最大積載量	6,500	kg	
	車検	有 [令和9 年 2 月 16 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 9,790 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,650 mm		
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 12 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/6/12
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: W051M61	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 7,290 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,530 mm	
	間口	幅 2,360 mm × 高 2,430 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1,050 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	7 対 [引出] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [オート]	
	メーカー	[トランテックス]	
	型式・製造番号	型式: TRAM10-1475 製造番号: S2511009150	
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・]	
	寸法(外寸)	幅: 2,410 mm 奥行: 1,550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,210 mm 奥行: 1,310 mm	
	その他情報		

日付：2026/6/12

車両情報シート

管理番号	3934	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-107079

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
		ターボ	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	マフラー	水温	○
		状態	○
報告欄	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		庫内灯	○
	ナンバー灯		○
		ワイパー	○
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
	ルームランプ		○
		セルモータ	○
エアコン	バッテリー(状態)		○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
	コンプレッサー		○
		風量・冷風	○
	インジケータ(警告)ランプ点灯		○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		○
		エバポレータ	ファン・風量
	コンプレッサー	異音	○
		ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
パワーゲート	サブエンジン	油漏れ	○
		異音	○
	冷却水	液量	○
		漏れ	○
報告欄	パワーゲート作動		○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		9	9
FR		(1 A)	(1 A)
RF	9	9	9
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	()	()	()
	スベア	9	()
		(1 A)	()
・タイヤサイズ F 265/70R19.5			
R 265/70R19.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3934	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-107079

日付： 2026/6/12

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	(	
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無			傷の程度→		
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有		シャーシ サビ	無		
整備記録簿	無				フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	(	
	記録期間→ (				欠品	無	(	ボデー修復暦	無	(	

点検者 報告欄