

車両情報シート

管理番号	3498	形状	冷凍車
車名	トヨタ	通称名	トヨエース
型式	QDF-KDY221	車台番号	KDY221-8009384

基本情報	年式	令和2(2020) 年 7 月	
	エンジン型式	1KD	
	排気量	2980	cc
	馬力	144	ps
	最大積載量	1050	kg
	車検	有 [令和8 年 7 月 15 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [普通(3.5t未満)]	
	車体 長	車検証 4490 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 1690 mm	実測 mm
	車体 高	車検証 1970 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	266 千km	[実走]
	タコグラフ	無 []	(年 月)
	シフト	AT	速 セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	無	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	70 L+	L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	高床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [社外] [ナビ ・ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	無
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	その他 [トヨタ車体] [年 月]
	型式・製造番号	型式: KDY221-VTBEBS 製造番号: UT19B010946
	床材質・形状	ステン [フラット]
	内寸法	長 2750 mm×幅 1520 mm×高 1090 mm
	間口	幅 1500 mm×高 1070 mm
	サイドドア	[]
	サイドドア寸法	幅 850 mm×高 890 mm
	床面地上高	780 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 50 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	ネタ	横ネタ→ 鉄 縦ネタ→
	載替	
	その他情報	エバまでの高さ:960mm

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	デンソー [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: CGA379 製造番号:
	冷凍方式	直結式
	設定温度	35 度 ~ -22 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 33 度 1 h→ -10.5 度 ()
	スタンバイ装置	無 * 有の場合⇒[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3498	形状	冷凍車
車名	トヨタ	通称名	トヨエース
型式	QDF-KDY221	車台番号	KDY221-8009384

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	△
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	オイル滲み有 マフラーサビ有	キャブチルト動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	
		入れやすさ	
		オイル漏れ	
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デフレンシャル	異音	○
		異音	○
報告欄	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	4本
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
整備記録簿	記録保管	有
	記録期間	R6.4～R7.6

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
	油漏れ	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグランプ		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーカー)		
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	計器類	点灯状態	○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
	冷凍機作動		○
			○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		異音	○
パワーゲート	コンデンサ	ファンモータ	○
			○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
			○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○
	冷却水	液量	○
		漏れ	○
	パワーゲート作動		
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		4	4
		(3 A)	(3 A)
FR			
RF	6		
	(3 A)		
RR			5
			(3 A)
	スベア		
		7	
		(1 A)	
・タイヤサイズ			
F 175/75R15			
R 175/75R15			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換



車両情報シート

管理番号	3498	形状	冷凍車
車名	トヨタ	通称名	トヨエース
型式	QDF-KDY221	車台番号	KDY221-8009384

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄	
シートの状態	不良	(汚れ、黒ずみ)	キャブ修復暦	無	傷の程度→ 点キズ ・ 点キズ ・ 点キズ	・庫内、使用に伴うキズ、汚れ有 ・テールランプ、左右ともに歪み有	
破損	無	()	フロントガラス状態	傷あり			
汚れ	少ない	()	シャーシ サビ	小			
欠品	無	()	フレーム曲がり・修復暦	無	()		
その他			ボデー修復暦	無	()		