

車両情報シート

管理番号	3886	形状	車載車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB80	車台番号	FEB80-611786

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/2/20

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

基本情報	年式	令和7(2025)年 9月
	エンジン型式	4P10
	排気量	2,990 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	3,000 kg
	車検	有 [令和9年 9月 11日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 7,590 mm ・ 幅 2,220 mm ・ 高 2,270 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[テュニック]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	無 []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	無
	その他装備	

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	ユニック [令和7年 8月]
	型式・製造番号	型式: UC-35NERS 製造番号: C3N1475
	内寸法	長 5,720 mm × 幅 2,050 mm × 高 110 mm
	床面地上高	970 mm
	床フック	6 対 [埋込] 個
	スターション・ポール	スターション: 個 ポール: 本
	ウインチ	有
	歩み板	有 [手動歩み]
	ラジコン	有
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3886	形状	車載車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB80	車台番号	FEB80-611786

日付: 2026/2/20

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	△
		切れ不良	△
		切れ位置	△
		異音	△
	クラッチオイル	量	△
		デファレンシャル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		PTO	作動不良
	PTO	オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	△
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ	漏れ・不良	△		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	△	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグラмп	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
電装関係(内装)	ミラー機能	ホーン	○	
		オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(状態)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	○			
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作	作動油 量・漏れ	○
		ラジコン作動	○
		ウインチワイヤー	○
		自動歩み・オートスライダ	○
		その他 損傷	○
クレーン	クレーン作動	ブームの状態	△
		作動油・量・漏れ	△
		ラジコン操作	△
		フックイン作動	△
		リアジャッキ作動	△
		ワイヤー	△
パワーゲート	パワーゲート作動	ワイヤー	△
		その他 損傷	△
		パワーゲート作動	△
		ストッパー作動	△
ラジコン・リモコン作動	ラジコン・リモコン作動	△	
	報告欄		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	8	8	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	8	8	8
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア	8	
	(1 A)		
・タイヤサイズ F 215/70R 17.5 R 215/70R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3886	形状	車載車
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEB80	車台番号	FEB80-611786

日付: 2026/2/20

フレーション付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	良好 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 有	破損	無 ()
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 無	カーテン	無
整備記録簿	無		フロアマット	有
	記録期間→ ()		欠品	無 ()
			シャーシ サビ	無
			フレーム曲がり・修復暦	無 ()
			ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄