

車両情報シート

No	管理番号	3219	形状	ダンプ
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NJR88AT	車台番号	NJR88-7018376

基本情報	年式	令和6(2024) 年 3 月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,000 kg		
	車検	有 [令和8 年 3 月 27 日]		
	免許区分	準中型(5t未満)		
	車体 長さ	車検証	4690 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	1690 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	1970 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	MT	5 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	全低床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	無		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	無		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 []		
	バックカメラ	有 [カラー]		
オートクルーズ	無			
坂道発進補助装置	有			
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/6/4

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業			[]
	型式	DD02-31			
	製造番号[年式]	23A112014Y			[年 月]
	内寸法 長	3040	mm		
	内寸法 幅	1590	mm		
	内寸法 高	300	mm		
	床厚み	6	mm	二重張	[無]
	ボデー材質1	鉄			
	ボデー材質2	不明			
	リアゲート	下開			
	リアゲート水密	無			
	コボレーン	有	[シート] (手動)		
	底形状	角底			
	形状(小型)	強化			
	載替	無			
その他情報					

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	吊荷重	[]		
	クレーン段数			
	操作			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー寸法	幅:	mm	高: mm

その他情報				
-------	--	--	--	--

車両チェックシート

管理番号	3219	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88AT	車台番号	NJR88-7018376

日付: 2025/6/4²

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
		ブローバイ・排圧	○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
報告欄	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじり装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		パワーステアリング	損傷	○
	リーフスプリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンブ作動		○	
	ホイスト		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	曲がり・ねじれ		○	
	その他 損傷		○	
	クレーン作動			
	作動油・量・漏れ			
	ラジコン操作			
	フックイン作動			
	ワイヤー			
	その他 損傷			
報告欄				
上記項目 状況など記入				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル 漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
		プロペラ・ドライブシャフト 異音	○	
	PTO	ガタ	○	
		作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ			
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー			
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネーター(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

スペア

・ タイヤサイズ F 205/70R16
R 205/70R16

・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

点検結果: O:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)




車両チェックシート

管理番号	3219	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88AT	車台番号	NJR88-7018376

日付： 2025/6/4

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 []	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	