

車両情報シート

管理番号	3845	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
型式	2PG-FU84HZ	車台番号	FU84HZ-500354

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/3/18  
ウイング・バン・冷凍車

基本情報	年式	令和8(2026)年 1月
	エンジン型式	6R20
	排気量	10670 cc
	馬力	394 ps
	最大積載量	13300 kg
	車検	有 [ 令和9年 1月 15日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [ 大型(11t以上) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,940 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,750 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和7年 7月 )
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[ シフトハイロフト ] 他( )
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	有 [ EG ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×2(前2軸)
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 電動ミラー ・ ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	矢野特殊 [ 令和7年 11月 ]
	型式・製造番号	型式: TPA10435-10 製造番号: B250810
	床材質・形状	アルミ [ キーストン ]
	内寸法	長 9,340 mm × 幅 2,270 mm × 高 2,280 mm
	間口	幅 2,270 mm × 高 2,280 mm
	サイドドア	有 [ 観音 ]
	サイドドア寸法	幅 1,840 mm × 高 2,070 mm
	床面地上高	1,400 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 90 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	有 [ レール ]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: TU100SA-EV 製造番号: 596700578AL
	冷凍方式	別エンジン
	設定温度	30 度 ~ -35 度
	冷却テスト	庫内温度 8.3 度 3 h→ -33.4 度 ( 3月測定 )
	スタンバイ装置	有 *有の場合→[ コード 有 ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[ ]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3845	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU84HZ	車台番号	FU84HZ-500354

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
	黒煙・白煙	○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
		パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量	○
			油漏れ	○
			異音・折損	○
足廻り	リーフスプリング	異音・折損	○	
		エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係	ウイング	ウイング 開閉	○	
		ウイングシリンダー	○	
		作動油 量・漏れ	○	
冷凍機	冷凍機	作動	○	
		エバポレータ	ファン・風量	○
			異音	○
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
		コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○	
		冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油量・漏れ	○
			異音	○
		冷却水	液量	○
	漏れ	○		
パワーゲート	パワーゲート	作動	○	
		ストッパー	作動	○
		ラジコン・リモコン	作動	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフアレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
	オイル漏れ	○	
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
				ホーン	○
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		13.5	13.5	
		( 2 B )	( 2 B )	
FR				
		( )	( )	
RF	13.5	13.5	13.5	13.5
	( 2 B )	( 2 B )	( 2 B )	( 2 B )
RR	13.5	13.5	13.5	13.5
	( 2 B )	( 2 B )	( 2 B )	( 2 B )
	スベア	13.5		
		( 2 B )	( )	
*タイヤサイズ F 275/80R 22.5				
R 275/80R 22.5				
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入				
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
*各タイヤのホイールを( )に記入				
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
*タイヤの状態を( )に記入				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





車両情報シート

管理番号	3845	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU84HZ	車台番号	FU84HZ-500354

日付: 2026/3/18

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	良好 ( )
	燃料タンク: 無	キーレス: 有	破損	無 ( )
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	有
整備記録簿	無		フロアマット	有
	記録期間→ ( )		欠品	無 ( )
			シャーシ サビ	無
			フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
			ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄