

車両情報シート

管理番号	3470	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-106223

基本情報	年式	令和7(2025)年8月
	エンジン型式	A05C
	排気量	5,120 cc
	馬力	260 ps
	最大積載量	6,700 kg
	車検	有 [令和8年8月20日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 8,630 mm・幅 2,490 mm・高 3,550 mm 実測:長 mm・幅 mm・高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km	[実走]
	タコグラフ	有 [別体]	(令和7年7月)
	シフト	MT 7速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	有	[EG]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+	L+
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー · · ·]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ · · ·]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1
日付: 2026/1/9
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: W051M42
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 6,270 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,430 mm
	間口	幅 2,360 mm × 高 2,330 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,030 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	その他 [トランテックス]
	型式・製造番号	型式: TRAK10-6495D 製造番号: S2503007133
	操作方法	[ラジコン(コードレス) · · ·]
	寸法(外寸)	幅: 2,390 mm 奥行: 1,550 mm
	ストップバー迄寸法	幅: 2,300 mm 奥行: 1,400 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3470	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-106223

2

日付: 2026/1/9

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	○
ウイング		ウイングシリンダー	○
		作動油量・漏れ	○
冷凍機		冷凍機作動	
	エバボレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート		パワーゲート作動	○
	ストップバー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄			

タイヤ	[残りmm表示]			
FF	9	9	(1 A)	(1 A)
FR				
RF	9	9	(1 A)	(1 A)
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スペア	9			
	(1 A)	(1 A)		

・タイヤサイズ F 265/70R 19.5
R 265/70R 19.5

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッドレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ
*タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート






3

管理番号	3470	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-106223

日付: 2026/1/9

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ: 3本	上物: 2本	シートの状態	良好 ()	キャブ修復歴	無 ()		
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好		
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無		傷の程度→	・	・
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	無		
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ()		
			欠品	無 ()	ボデー修復歴	無 ()		

点検者 報告欄

--