車両情報シート

No	管理番号	3258	形状	深ダンプ
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	2DG-FR1AJE	車台番号	FR1AJ-102013

基本情報	年式	令和7(202	5) 年	5 月			
	エンジン型式	A09C					
	排気量	8,860 cc					
	馬力	380 ps					
	最大積載量	10,600 kg					
	車検	有 [令和8年	5 月	25 日]		
	免許区分	大型(11t以上	.)				
	車体 長さ	車検証	9340 mm	実測		mm	
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測		mm	
	車体 高さ	車検証	3100 mm	実測		mm	

^{*}実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]
	タコグラフ	無 [年 月)
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒ [他()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	有 適合
	Nox•PM	適合
	燃料タンク	300 L + L + L
	燃料	軽油 [
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×2(前2軸)
	小型形状	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 有 [オート] 有 有 有 有
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	<u>有</u>
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	**
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ・・・]
	ETC	無[種類]
	バックカメラ	有 [カラー] 有 [
	オートクルーズ	
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/10/15

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1	メーカー	新明和					[]
(ボデー)	型式	DRR12-025	SC								
	製造番号[年式]	A25030124	XXX				[年	月]	
	内寸法 長	6500	mm								
	内寸法 幅	2210	mm								
	内寸法 高	1050	mm								
	床厚み	5	mm		重張	[無]		
	ボデー材質1	鉄									
	ボデー材質2	スウェー	デン針	畄							
	リアゲート	下開									
	リアゲート水密	有									
	コボレーン	有	[天蓋	試](自動)			
	底形状	船底									
	形状(小型)										
	載替	無									
	その他情報										

上物情報2	メーカー]
(クレーン)	型式				
	製造番号[年式]			年	月]
	吊荷重	[]		
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

 							
上物情報3	形状		[]	*跳上の場合⇒	[]
(ゲート)	メーカー				[]
	型式						
	製造番号						
	寸法(外寸)	幅:	mm	高:	mm		
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm		
	その他情報						

車両チェックシート

管理番号	3258	形状	深ダンプ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FR1AJF	重台番号	FR1AJ-102013

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	0	
	エンジンオイル	漏れ	0	
		汚れ	0	
		水混入	0	
		異音·振動	0	
	ターボ	油漏れ	0	
		異音	0	
		配管	0	
	ブローバイ・排圧		0	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	0	
		噴け不良	0	
	ファンベルト	緩み・鳴き	0	
	冷却水	液量	0	
	ウォーターポンプ	漏れ	0	
		汚れ	0	
		ホース損傷	0	
		水温	0	
	マフラー	取付	0	
	排ガス・触媒装置		0	
		詰まり	0	
		黒煙·白煙	0	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	0	
		ギア抜け	0	
		オイル漏れ	0	
		異音·振動	0	
	クラッチ	すべり	0	
		切れ不良	0	
		切れ位置	0	
		異音	0	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	0	
	デファレンシャル	油漏れ	0	
		異音	0	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	0	
		ガタ	0	
	PTO	作動不良	0	
		オイル漏れ	0	
		ガタ・異音	0	
報告欄				

	対応
壮/世紀 フェッフ ち	<u> </u>
装備類 スペアキー キャフ 有	
スペアキー 燃料タンク 有	
スペプキー 上物 無	
キーレス無	
取扱説明書有	
整備記録簿無	
カーテン有	
フロアマット 有	
工具有	
ジャッキ 有	


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	0	
	ABS		0	
	エアマスター	不良·油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	0	
	坂道発進装置		0	
エア・コンプレッサ		漏れ	0	
		不良	0	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置	ハンドル	遊び	0	
足廻り		ガタ・異音	0	
	ギアボックス	油漏れ	0	
	パワーステアリング	損傷	0	
		油漏れ	0	
	リーフスプリング	異音	0	
		損傷	0	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		0	
	フォグランプ		0	
	ウインカー		0	
	ストップランプ		0	
	車幅灯(マーカー)		0	
	車高灯			
	作業灯·庫内灯			
	ナンバー灯		0	
電装関係(内装)	ワイパー		0	
	パワーウインドウ		0	
	集中ドアロック		0	
	格納ミラー		0	
	電動ミラー			
	ホーン		0	
	ラジオ・オーディオ		0	
	バックアイカメラ		0	
	計器類 点灯状態		0	
	ルームランプ		0	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		0	
	バッテリー(ターミナル)		0	
	オルタネータ(ダイナモ)		0	
エアコン	コンプレッサー		0	
	風量		0	
	ガス		0	
インジケーター(警	告)ランフ点灯		0	
その他報告欄				

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

内容	点検項目	点検結果	対応
ダンプ作動		0	
		•	
		•	
		0	
ての他 摂物			
	<u> </u>		
		ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ 一・顕加・量・漏れ ランシ操作 フックイン作動 ワイヤー	ダンプ作動



点検結果: O:良好 Δ:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換 対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

3

車両チェックシート


<u>, , </u>			
管理番号	3258	形状	深ダンプ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FR1AJE	車台番号	FR1AJ-102013


日付:


ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ


外装状態











記号	Α	В	С	S	U	W	Н	М
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装				外装				点核	食者 :	報告欄		
シート破れ	無			キャブ修復暦	無	()				
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有							
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	良好	[]					
汚れ	無				傷	の程度[]()				
欠品	無	()	シャーシ サビ	無							
その他				フレーム曲がり・修復暦	無	()				
				ボデー修復暦	無	()				