

日付： 2025/5/26

ウイング・バン・冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	3193	形状	ウイング(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-127861

基本情報	年式	令和4(2022) 年 3 月			
	エンジン型式	A05C			
	排気量	5,120 cc			
	馬力	240 ps			
	最大積載量	2,150 kg			
	車検	抹消 [年 月 日]			
	免許区分	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証	8640 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	3500 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	184 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[別体] (年 月)	
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [EG]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
小型形状	←大型の場合は空欄			

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	ハイルーフ	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有	[オート]
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有	[純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無	[]
	バックカメラ	有	[カラー]
	オートクルーズ	有	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	DMT		
	製造番号[年式]	W6H6740	[年 月]	
	床材質・形状	木	[]	
	内寸法 長	6250 mm		
	内寸法 幅	2400 mm		
	内寸法 高	2430 mm		
	間口 幅	2370 mm		
	間口 高	2330 mm		
	サイドドア	無	[]	
	サイドドア寸法	幅: mm	高: mm	
	床面地上高	970 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	5 対	[引出]	
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: mm	リア: mm	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]		
	型式			
	製造番号[年式]	[年 月]		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	外気温 度	h →	度
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒ [コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	RAK10-6495D		
	製造番号	S2112004790		
	寸法(外寸)	幅: 2300 mm	高: 1550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2200 mm	高: 1400 mm	
	その他情報	能力1000kg ラジコン有り		

車両チェックシート

管理番号	3193	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-127861

2
日付： 2025/5/26

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	△	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	△	
		異音	○	
		配管	△	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他		ブレーキ	効き具合	○
		ABS		○
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ			漏れ	○
			不良	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー		○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○	
			○	
			○	
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ 異音 ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油量・漏れ 異音			
パワーゲート	パワーゲート作動 ラジコン・リモコン作動		○	
			○	
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	12	12	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF			
	RR	12	12	12
		(2 A)	(2 A)	(2 A)
		スベア	5	
		(2 A)		
・ タイヤサイズ F 225/80R17.5				
R 225/80R17.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3193	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-127861

日付： 2025/5/26

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装				点検者 報告欄
シート破れ	無	(ETC取外し跡)	キャブ修復暦	無 ()	
破損	有		キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好		フロントガラス状態	傷あり [修正可]	
汚れ	中			傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無		シャーシ サビ	小 ()	
その他			フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
			ボデー修復暦	無 ()	