

車両情報シート

管理番号	3936	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-106950

基本情報	年式	令和8(2026) 年 2 月	
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120	cc
	馬力	240	ps
	最大積載量	7,600	kg
	車検	有 [令和9 年 2 月 26 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 9,370 mm ・ 幅 2,460 mm ・ 高 2,970 mm	
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ	

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 11 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/10

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	トランテックス [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: A001M9301	
	内寸法	長 5,500 mm × 幅 2,360 mm × 高 400 mm	
	床面地上高	1,060 mm	
	床フック	6 対 [埋込] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本	
	ウインチ	無	
	歩み板	無 []	
	ラジコン	無	
	ネダ	横ネダ→ 木製 縦ネダ→ 鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	ユニック [令和8 年 1 月]	
	型式・製造番号	型式: URG374AW 製造番号: G124760	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t [] クレーン段数: 4段	
	ラジコン	有	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[・]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	3936	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-106950

日付： 2026/7/10

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェUELポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
		風量・冷風	○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み・オートスライダー その他 損傷		
クレーン	クレーン作動 ブームの状態 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 リアジャッキ作動 ワイヤー その他 損傷		○
			○
			○
			○
			○
			○
パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		9	9	
		(1 A)	(1 A)	
FR				
		()	()	
RF	9	9	9	9
	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
RR				
	()	()	()	()
	スペア	9		
		(1 A)	()	
・タイヤサイズ F 265/70R 19.5				
R 265/70R 19.5				
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態 イ 異常磨耗 ・ ハ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
* タイヤの状態を()に記入				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3936	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-106950

日付： 2026/7/10

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無 ()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有
整備記録簿	無		フロアマット	有	シャーシ サビ	無
	記録期間→	()	欠品	無 ()	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
					ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄