

車両情報シート

管理番号	4200	形状	深ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
型式	2PG-FU80HY	車台番号	FU80HY-505009

基本情報	年式	令和8(2026) 年 4 月		
	エンジン型式	6R20		
	排気量	10,670	cc	
	馬力	381	ps	
	最大積載量	10,900	kg	
	車検	有 [令和9 年 4 月 14 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 9,270 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 2,950 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 7 月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[シフトハイロツ]		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+ L+ L	
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(前2軸)		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅:	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/6/1
ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [年 月]
	型式・製造番号	型式: DRR12-02SC 製造番号: A26020125xxx
	内寸法	長 6,500 mm × 幅 2,200 mm × 高 1,100 mm
	床厚み	4 mm 二重張 [無]
	ボデー材質	ステンレス 鉄の場合→[]
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	有
	コボレーン	有 [天蓋式] / (自動)
	底形状	船底
	形状(小型)	
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数: []
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4200	形状	深ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU80HY	車台番号	FU80HY-505009

日付： 2026/6/1

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェUELポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンプ作動		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
クレーン	クレーン作動		○
報告欄			

タイヤ	残りmm表示
FF	10 10 (1 B) (1 B)
FR	
RF	10 10 10 10 (1 B) (1 B) (1 B) (1 B)
RR	10 10 10 10 (1 B) (1 B) (1 B) (1 B)
スペア	10 (1 B)
・タイヤサイズ	F 275/80R 22.5 R 275/80R 22.5
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート



3

管理番号	4200	形状	深ダンプ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU80HY	車台番号	FU80HY-505009

日付： 2026/6/1

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ:	2本	上物:	無	シートの状態	良好	()		
	燃料タンク:	無	キーレス:	有	破損	無	()		
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無	フロントガラス状態 傷の程度→ . .		
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有		シャーシ サビ	無
整備記録簿	無				フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無	()
	記録期間→ ()				欠品	無	()	ボデー修復暦	無

点検者 報告欄