

車両情報シート

管理番号	4098	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-114779

基本情報	年式	令和3(2021)年 1月
	エンジン型式	A09C
	排気量	8,860 cc
	馬力	380 ps
	最大積載量	13,400 kg
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [ 大型(11t以上) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,970 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,770 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	457 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和2年 3月 )
	シフト	MT 7速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	有 [ 永久磁石 ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ 200 L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	8×4
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	有 [ 種類 不明 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/4/15  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トレクス [ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 20W-06123
	床材質・形状	木 [ フラット ]
	内寸法	長 9,600 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,600 mm
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,530 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,070 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	9 対 [ 引出 ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	可倒
	ジョロダーレール	無 [ ]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	センターローラー付

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 ( 月測定 )
	スタンバイ装置	*有の場合→[ コード ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[ ]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4098	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-114779

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	点検項目	○
		フォグランプ	○
	ウインカー	点検項目	○
		ストップランプ	○
	車幅灯(マーカー)	点検項目	2箇所球切れ
		車高灯	○
	作業灯・庫内灯	点検項目	○
		ナンバー灯	○
	電装関係(内装)	ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
集中ドアロック		○	
ミラー機能		○	
ホーン		○	
オーディオ		○	
バックアイカメラ		○	
計器類 点灯状態		○	
ルームランプ		○	
セルモータ		○	
エアコン	コンプレッサー	○	
	風量・冷風	○	
	インジケータ(警告)ランプ点灯	○	
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
		冷凍機作動	○
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油漏れ	○
冷却水	異音	○	
	液量	○	
	漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		報告欄	

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		2	3		
FR		2 A	2 A	2	
RF	0	2 A	2 A	1	1
RR	2 A	2 A	2 A	2 A	2 A
	3	3	4	4	4
	3 A	3 A	3 A	3 A	3 A
	スペア		5		
			2 A		
*タイヤサイズ F 245/70R 19.5 R 245/70R 19.5					
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入					
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入					
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4098	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHG	車台番号	FW1AH-114779

日付: 2026/4/15

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 2本 上物: 1本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 ( ) 破損 無 ( )	キャブ修復暦 無 ( ) フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・ ( )
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 無	汚れ 中	シャーシ サビ 小
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無	カーテン 有	フレーム曲がり・修復暦 無 ( )
整備記録簿 無 記録期間→ ( )	フロアマット 有	ボデー修復暦 無 ( )
	欠品 無 ( )	

点検者 報告欄