

車両情報シート

管理番号	4324	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7156698

基本情報	年式	令和2(2020) 年 6 月				
	エンジン型式	4HK1				
	排気量	5,190	cc			
	馬力	240	ps			
	最大積載量	2,500	kg			
	車検	抹消	[年 月 日] ←抹消の場合不要			
	サイズ・免許区分	中型	[中型(8t未満)]			
	車体の	車検証:長	8,550	mm	・ 幅 2,490 mm	・ 高 3,300 mm
	長・幅・高	実測:長		mm	・ 幅	mm
					mm	・ 高
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ						

車両情報	走行km	260 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:
ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東ブレ [] [令和2 年 5 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F203705	
	床材質・形状	ステン [アンチスリップ]	
	内寸法	長 6,360 mm × 幅 2,340 mm × 高 2,160 mm	
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,160 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1,060 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: 50 mm リア: 75 mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東ブレ [] [令和2 年 5 月]	
	型式・製造番号	型式: XV82L0CRA0-U 製造番号: F203705	
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト	庫内温度 29 度 2 h→ -8.5 度 (6 月測定)	
	スタンバイ装置	無 * 有の場合→[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	極東開発工業 []	
	型式・製造番号	型式: CQ1002K-B3MRA2 製造番号: 20T038740N	
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・ リモコン(コードタイプ)]	
	寸法(外寸)	幅: 2,380 mm 奥行: 1,570 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,300 mm 奥行: 1,400 mm	
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	4324	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7156698

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	△
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○
		マフラーサビ有	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	△
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
		風量・冷風	○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
		エバポレータ	ファン・風量
	コンプレッサー	異音	○
		ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
		サブエンジン	油量・漏れ
パワーゲート	冷却水	異音	○
		液量	○
		漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		○
			○
			○
報告欄			

タイヤ	
[残りmm表示]	
FF	43 (1 A) (1 A)
FR	() ()
RF	24 (1 A) (1 A) (1 A) (1 A)
RR	() () () () スベア (3 A) ()
・タイヤサイズ F 225/80R17.5 R 225/80R17.5	
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入	
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入	
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入	

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4324	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2PG-FRR90T2	車台番号	FRR90-7156698

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ:	2本	上物:	1本	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	有 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ ・ ・
	取説各種	取扱説明書:	無	メンテナンスノート:	有	カーテン		無
整備記録簿		有			フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
		記録期間→	()		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

・使用に伴うキズ、汚れ有