

車両情報シート

No	管理番号	3643	形状	ダンプ
	車名	いすゞ	通称名	エルフ
	型式	2RG-NKR88AT	車台番号	NKR88-7040164

基本情報	年式	令和6 (2024)	年	12	月
	エンジン型式	4JZ1			
	排気量	2,990 cc			
	馬力	150 ps			
	最大積載量	3,000 kg			
	車検	有	[令和8 年	12 月 16 日]
	免許区分	準中型 (7.5t未満)			
	車体 長さ	車検証	4690 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	1690 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	1980 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ				

車両情報	走行km	16 千km [実走]		
	タコグラフ	無	[]	(年 月)
	シフト	AT	速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC	[ディスク]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[排気B]	リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]	
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70	L +	L + L
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	全低床	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	LED										
	フォグランプ	有										
	キャブ幅	標準										
	キャブルーフ	標準										
	キャブグレード	標準										
	ベッド	無										
	エアコン	有	[オート]							
	エアバッグ	有										
	パワーウィンドウ	有										
	集中ドアロック	有										
	格納ミラー	有										
	電動ミラー	無										
	オーディオ	有	[純正]	[ラジオ	・		・]
	ETC	無	[]							
	バックカメラ	有	[カラー]							
	オートクルーズ	無										
坂道発進補助装置	無											
その他装備												

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和		[]					
	型式	DR2-0110SY											
	製造番号[年式]	S2410052xxx		[年		月]					
	内寸法 長	3050		mm									
	内寸法 幅	1590		mm									
	内寸法 高	360		mm									
	床厚み	6		mm		二重張		[]	
	ボデー材質1	鉄											
	ボデー材質2												
	リアゲート	下開											
	リアゲート水密	無											
	コボレーン	有		[シート](手動)	
	底形状	角底											
	形状(小型)	強化											
	載替	無											
その他情報													

上物情報2 (クレーン)	メーカー			[]	
	型式							
	製造番号[年式]			[年	月]
	吊荷重				[]
	クレーン段数							
	操作							
	フックイン							
	リアジャッキ							
	載替							
	その他情報							

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[]	*跳上の場合⇒	[]
	メーカー		[]				
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:		mm	高:		mm		
	ストッパー寸法	幅:		mm	高:		mm		
その他情報									

車両チェックシート

管理番号	3643	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NKR88AT	車台番号	NKR88-7040164

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			汚れ	△
			水混入	○
			異音・振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量		○	
	ガス		○	
	その他報告欄		○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 ワイヤー その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	5 5			
	FF	(1 A)	(1 A)	
	FR			
	RF	(5)	(6)	(6)
	RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
		()	()	()
	スベア	(1 A)	(8)	
・ タイヤサイズ F 205/75R16				
R 205/75R16				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)





車両チェックシート

管理番号	3643	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NKR88AT	車台番号	NKR88-7040164

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	()	・使用に伴うキズ、汚れ有 ・コボレーンシートに破れあり
破損	無	()	キャブ・コーションプレート	有		
スイッチ類	良好	()	フロントガラス状態	傷あり	[]	
汚れ	中			傷の程度 [点キズ] ()		
欠品	無	()	シャーシ サビ	無		
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	()	
			ボデー修復暦	無	()	