

車両情報シート

No	管理番号 車名 型式	3116 三菱ふそう 2KG-FK72F	形状 通称名 車台番号	ミキサー ファイター FK72F-620717
----	------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------------

基本情報	年式	令和7(2025)年4月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540 cc		
	馬力	220 ps		
	最大積載量	3,470 kg		
	車検	有	[令和9年4月6日]	
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体長さ	車検証	5940 mm	実測 mm
	車体幅	車検証	2190 mm	実測 mm
	車体高さ	車検証	3040 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	6速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	70	L + L + L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型形状	←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ] [] []
	ETC	無 []
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/10/23

2025/10/23

ミキサー

上物情報1 (ボデー)	メーカー	カヤバ	[]
	型式	MR1520		
	製造番号[年式]	WA-1203	[年 月]
	ドラム容積	3.0	m3	
	最大混合容量	1.5	m3	3600 kg
	ホッパーカバー	有	[電動]	
	シート	手動		
	載替	無		
	その他情報			

車両チェックシート

管理番号	3116	形状	ミキサー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-620717

日付:

ミキサー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
ファンベルト	噴け不良	○		
	冷却水	緩み・鳴き	○	
		液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
報告欄		黒煙・白煙	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
	エア・コンプレッサ			
		漏れ		
		不良		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ドラム作動		○	
	ドラムローラ		○	
	作動油		○	
	シュー		○	
	ホッパー		○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター油	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
PTO		異音	○	
		ガタ	○	
		作動不良		
報告欄	オイル漏れ			
	ガタ・異音			
報告欄				

項目	内容	有無	対応
装備類	スヘアキー キャブ	有	
	スヘアキー 燃料タンク	無	
	スヘアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR	スペア
	10 (1 A)	10 (1 A)			
			10 (1 A)	10 (1 A)	10 (1 A)
				10 (1 A)	10 (1 A)
					10 (1 A)

・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5
R 225/80R 17.5

・ タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッズレス・4その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂など()に記入
* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

車両チェックシート





3

管理番号	3116	形状	ミキサー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-620717

日付:

ミキサー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ	無		キャブ修復歴	無 ()
破損	無 ()		キャブ・コーションプレート	有 []
スイッチ類	良好 ()		フロントガラス状態	良好 []
汚れ	無			傷の程度 [] ()
欠品	無 ()		シャーシ サビ	無 ()
その他			フレーム曲がり・修復歴	無 ()
			ボデー修復歴	無 ()