

車両情報シート

管理番号	4072	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU721M	車台番号	XZU721-0001162

基本情報	年式	令和8(2026) 年 3 月	
	エンジン型式	N04C	
	排気量	4,000	cc
	馬力	163	ps
	最大積載量	3,100	kg
	車検	有 [令和10 年 3 月 11 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 6,830 mm ・ 幅 2,180 mm ・ 高 2,780 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 高床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	無	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/30

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティーフ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	内寸法	長 4,390 mm × 幅 2,080 mm × 高 380 mm	
	床面地上高	1,090 mm	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本
	ウインチ	無	
	歩み板	無 []	
	ラジコン	無	
	ネダ	横ネダ→ 鉄	縦ネダ→ 鉄
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	ユニック [] [令和8 年 2 月]	
	型式・製造番号	型式: URG294A 製造番号: G411289	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t []	クレーン段数: 4段
	ラジコン	有	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[・]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	4072	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU721M	車台番号	XZU721-0001162

日付： 2026/7/30

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
報告欄	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	フォグランプ		
電装関係(内装)	ウインカー		
	ストップランプ		
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
			○
			○
			○
			○
	ミラー機能		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	オーディオ		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	バックアイカメラ		○
			○
			○
			○
			○
	計器類 点灯状態		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ルームランプ		○
			○
			○
			○
			○
	セルモーター		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	バッテリー(状態)		○
			○
			○
			○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
	風量・冷風		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
			○
			○
			○
			○
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作		
上物関係 ボデー	作動油 量・漏れ		
上物関係 ボデー	ラジコン作動		
上物関係 ボデー	ウインチワイヤー		
上物関係 ボデー	自動歩み・オートスライダー		
上物関係 ボデー	その他 損傷		
クレーン	クレーン作動		○
			○
			○
			○
			○
クレーン	ブームの状態		○
			○
			○
			○
			○
クレーン	作動油・量・漏れ		○
			○
			○
			○
			○
クレーン	ラジコン操作		○
			○
			○
			○
			○
クレーン	フックイン作動		○
			○
			○
			○
			○
クレーン	リアジャッキ作動		○
			○
			○
			○
			○
クレーン	ワイヤー		○
			○
			○
			○
			○
クレーン	その他 損傷		○
			○
			○
			○
			○
パワーゲート	パワーゲート作動		
パワーゲート	ストッパー作動		
パワーゲート	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ				
[残りmm表示]	FF	7	7	
		(1 A)	(1 A)	
	FR			
		()	()	
	RF	7	7	7
		(1 A)	(1 A)	(1 A)
	RR			
		()	()	()
	スペア	7		
		(1 A)	()	
・タイヤサイズ	F 225/80R 17.5			
	R 225/80R 17.5			
	・タイヤパターン	1 タテ溝	・ 2 ミックス	・ 3 スタッドレス
		・ 4 その他		
	・ホイール	A 鉄	・ B アルミ	・ C 鉄(メッキ)
	・状態	I 異常磨耗	・ ロ 損傷	・ ハ 亀裂
		・ ニ ひび割れ		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4072	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU721M	車台番号	XZU721-0001162

日付： 2026/7/30

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品		キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 3本 上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ	無		傷の程度→ . .
取説各種	取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	カーテン	無		シャーシ サビ
整備記録簿	無	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()	欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄