

車両情報シート

管理番号	3538	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FJ2ACA	車台番号	FJ2AC-101683

基本情報	年式	令和7(2025)年 9月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	8,300	kg	
	車検	有	[ 令和8年 9月 17日 ] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	増トン [ 大型(11t以上) ]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長	5,910 mm	幅 2,320 mm
		実測:長	mm	幅 mm
		高	2,560 mm	高 mm
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	1千km	[ 実走 ]
	タコグラフ	有	[ 別体 ] ( 令和7年 3月 )
	シフト	MT	6速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ ドラム ]
	ABS	有	
	リターダ	有	[ EG ]
	エアサス	無	[ ]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100	L+ L+ L
	燃料	軽油	[ ]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	無 [ 種類 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/1/23  
ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	極東開発工業 [ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: DD07-482 製造番号: 24U068810Y
	内寸法	長 3,800 mm × 幅 2,070 mm × 高 580 mm
	床厚み	5 mm 二重張 [ 無 ]
	ボデー材質	鉄 鉄の場合→[ スウェーデン鋼 ]
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	有 [ シート ] / ( 自動 )
	底形状	角底
	形状(小型)	
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [ ] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3538	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FJ2ACA	車台番号	FJ2AC-101683

日付: 2026/1/23

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
黒煙・白煙		○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンプ作動	油圧	○
		ダンプ下がり具合	○
		ホイスト	○
		作動油・量・漏れ	○
		曲がり・ねじれ	○
		ブームの状態	○
		その他 損傷	○
		クレーン	クレーン作動
	ブームの状態	○	
	作動油・量・漏れ	○	
	ラジコン操作	○	
	フックイン作動	○	
	リアジャッキ作動	○	
	ワイヤー	○	
	その他 損傷	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		電装関係(内装)	ワイパー	○
			パワーウインドウ	○
			集中ドアロック	○
	ミラー機能	○		
	ホーン	○		
	オーディオ	○		
	バックアイカメラ	○		
	計器類 点灯状態	○		
	ルームランプ	○		
	セルモーター	○		
	バッテリー(状態)	○		
	オルタネータ(ダイナモ)	○		
エアコン	コンプレッサー	○		
	風量・冷風	○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ  
[残りmm表示]

FF (9) (9)  
FR (1A) (1A)  
RF (9) (9) (9) (9)  
RR (1A) (1A) (1A) (1A)  
スペア (1A) ( )

・タイヤサイズ F 245/70R 19.5  
R 265/70R 19.5

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\*各タイヤのホイールを( )に記入

・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ  
\*タイヤの状態を( )に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3538	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FJ2ACA	車台番号	FJ2AC-101683

日付: 2026/1/23

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 3本	上物: 無	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 無	破損	無 ( )	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無	傷の程度→	. . .
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	無	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( )		欠品	無 ( )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄