

車両情報シート

管理番号	3724	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
型式	2PG-FS84VZ	車台番号	FS84VZ-502034

基本情報	年式	令和7(2025)年 12月
	エンジン型式	6R30
	排気量	12800 cc
	馬力	394 ps
	最大積載量	12900 kg
	車検	有 [ 令和8年 12月 7日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [ 大型(11t以上) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,930 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,770 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和7年 7月 )
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[ シフトハイロフト ] 他( )
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	有 [ EG ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	400 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	8×4
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: スーパーハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 電動ミラー ・ ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/2/6  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	矢野特殊 [ 令和7年 11月 ]
	型式・製造番号	型式: TPJ10456-9 製造番号: B250735
	床材質・形状	アルミ [ キーストン ]
	内寸法	長 9,340 mm × 幅 2,270 mm × 高 2,450 mm
	間口	幅 2,270 mm × 高 2,450 mm
	サイドドア	有 [ 観音 ]
	サイドドア寸法	幅 1,840 mm × 高 2,230 mm
	床面地上高	1,250 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 90 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	有 [ レール ]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: TU100SCX-25 製造番号: 583700754BL
	冷凍方式	別エンジン
	設定温度	30 度 ~ -35 度
	冷却テスト	庫内温度 4.2 度 3 h→ -31.8 度 ( 2月測定 )
	スタンバイ装置	有 *有の場合⇒[ コード 有 ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[ ]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

日付: 2026/2/6

車両情報シート

管理番号	3724	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FS84VZ	車台番号	FS84VZ-502034

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	△
		切れ不良	△
		切れ位置	△
		異音	△
	クラッチオイル	量	△
	デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
	異音	△	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		○
		パワーウインドウ		○
集中ドアロック			○	
ミラー機能			○	
ホーン			○	
オーディオ			○	
バックアイカメラ			○	
計器類 点灯状態			○	
ルームランプ			○	
セルモーター			○	
エアコン	バッテリー(状態)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー 風量・冷風		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		△
	ウイングシリンダー		△
	作動油 量・漏れ		△
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ		○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
異音		○	
冷却水	液量	○	
	漏れ	○	
パワーゲート	パワーゲート作動		△
	ストッパー作動		△
	ラジコン・リモコン作動		△
報告欄			

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		9	9		
FR		(1 B)	(1 B)		
		9	9		
RF		(1 B)	(1 B)		
	9	9	9	9	
RR		(1 B)	(1 B)	(1 B)	(1 B)
	9	9	9	9	9
	スペア	9			
		(1 B)	( )		
*タイヤサイズ F 265/70R 19.5 R 265/70R 19.5					
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入					
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入					
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

