

車両情報シート

管理番号	4069	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU606M	車台番号	XZU606-0002411

基本情報	年式	令和8(2026) 年 3 月	
	エンジン型式	N04C	
	排気量	4,000	cc
	馬力	150	ps
	最大積載量	2,000	kg
	車検	有 [令和10 年 3 月 5 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]	
	車体の 長・幅・高さ	車検証:長 4,690 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,970 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	60 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→ []	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	無	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/30
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	アオリ	鉄	
	床材質	木	
	内寸法	長 3,100 mm × 幅 1,610 mm × 高 380 mm	
	リアあおり 高	370 mm	
	床面地上高	850 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション 個	ポール: 本
	中間柱		
	ネダ	横ネダ→ 鉄	縦ネダ→ 無

上物情報3 (パワーゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm

車両情報シート

管理番号	4069	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU606M	車台番号	XZU606-0002411

日付： 2026/7/30

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デフレンシヤル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
報告欄		異音	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	ストップランプ		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
インジケータ(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		7.5	7.5
		(1 A)	(1 A)
FR			
		()	()
RF	7.5	7.5	7.5
	(1 A)	(1 A)	(1 A)
RR			
	()	()	()
スペア		7.5	
		(1 A)	()
・タイヤサイズ F 195/75R 15			
R 195/75R 15			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





車両情報シート

管理番号	4069	形状	平ボデー
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU606M	車台番号	XZU606-0002411

日付： 2026/7/30

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無	傷の程度→ . .	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無				フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()				欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄