

車両情報シート

No	管理番号	2634	形状	塵芥車
	車名	日野	通称名	デュトロ
	型式	2KG-XZU710M	車台番号	XZU710-0029759

基本情報	年式	令和2 (2020)	年	4 月
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2,750 kg		
	車検	有	[	令和8 年 4 月 23 日]
	免許区分	中型 (8t未満)		
	車体 長さ	車検証 6450 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2110 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2380 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	61 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L	+ L + L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型形状	高床	←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED								
	フォグランプ	有								
	キャブ幅	ワイド								
	キャブルーフ	標準								
	キャブグレード	標準								
	ベッド	無								
	エアコン	有	[	マニュアル	]					
	エアバッグ	有								
	パワーウィンドウ	有								
	集中ドアロック	有								
	格納ミラー	有								
	電動ミラー	無								
	オーディオ	有	[	純正	]	[	ラジオ	・	・	]
	ETC	有	[	1.0	]					
	バックカメラ	有	[	カラー	]					
オートクルーズ	無									
坂道発進補助装置	無									
その他装備										

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和		[		]
	型式	GT074-5634N				
	製造番号[年式]	H104466xxx		[		年 月]
	方式	プレス式	*その他→ ()			
	容積	7.4	m3			
	反転装置	無				
	スケール	有				
	載替	無				
	その他情報	自重計有				

塵芥車

日付: 2025/9/22

車両チェックシート

管理番号	2634	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU710M	車台番号	XZU710-0029759

日付:

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
		マフラー	取付	○
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置			
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)		
		車高灯		
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
電装関係(内装)	ワイパー	集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー		
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
電装関係(バッテリー)	オルタネータ(ダイナモ)		○	
		コンプレッサー	○	
エアコン	風量		○	
		ガス	○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
		その他報告欄	A/Cベルト鳴き有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動		○	
		スイッチ類	○	
		油圧漏れ	○	
		その他 損傷	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ
[残りmm表示]

FF

FR

RF

RR

8

1

(1 A)

(1 A)

(0)

(0)

(1)

(6)

(1 A)

(1 A)

(1 A)

(1 A)

スベア

(10)

(1 A)

()

・ タイヤサイズ

F 215/85R 16

R 215/85R 16

・ タイヤパターン

1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ ホイール

A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

* 各タイヤのホイールを()に記入

・ 状態

I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入

* ない場合は記載不要

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




車両チェックシート

管理番号	2634	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU710M	車台番号	XZU710-0029759

日付:

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり []	
汚れ	中		傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	