

車両情報シート

管理番号	3768	形状	ドライバン
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZC605M	車台番号	XZC605-0033325

基本情報	年式	令和4(2022) 年 2月
	エンジン型式	N04C
	排気量	4,000 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	1,950 kg
	車検	有 [令和8年 2月 24日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,000 mm ・ 幅 1,910 mm ・ 高 3,100 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	40 千km	[実走]
	タコグラフ	有 [別体]	(令和3年 11月)
	シフト	AT	速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	無	[]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	80 L+ L+ L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床	大型の場合→ []

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	無
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/1/16
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: DLK 製造番号: T3D2834
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 3,220 mm × 幅 1,770 mm × 高 2,190 mm
	間口	幅 1,770 mm × 高 2,140 mm
	サイドドア	有 [スライド]
	サイドドア寸法	幅 880 mm × 高 1,960 mm
	床面地上高	850 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合→ [コード]
	アワメータ	EG h ス坦バイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[] - []
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストップ・迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3768	形状	ドライバン
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZC605M	車台番号	XZC605-0033325

2

日付: 2026/1/16

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	
ウイング		ウイングシリンダー	
	作動油	量・漏れ	
冷凍機	冷凍機作動		
	エバボレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストップバー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ	[残りmm表示]			
FF	5	5	(1 A)	(1 A)
FR				
RF	5	5	(1 A)	(1 A)
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スペア	9		(1 A)	(1 A)
・タイヤサイズ	F 195/75R 15			
	R 195/75R 15			
・タイヤパターン	1タテ溝・2ミックス・3スタッズレス・4その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール	A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入			
・状態	イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	
		入れやすさ	
		オイル漏れ	
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		力々	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーク)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
その他報告欄			



車両情報シート

3

管理番号	3768	形状	ドライバン
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZC605M	車台番号	XZC605-0033325

日付: 2026/1/16

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ: 2本	上物: 2本	シートの状態	良好 ()	キャブ修復歴	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	少ない		傷の程度→ 点キズ・飛石・
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 有	カーテン	無	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ()
			欠品	無 ()	ボデー修復歴	無 ()

点検者 報告欄

庫内天井歪み有 / 庫内雨漏れ跡有 / 床下カビ有
キャブ塗装(青⇒白)