

車両情報シート

管理番号	36416	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FR1AHC	車台番号	FR1AH-111466

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/6/12
平ボデー

基本情報	年式	令和6(2024)年10月		
	エンジン型式	A09C		
	排気量	8860	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	14400	kg	
	車検	有	[令和7年10月17日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型	[大型(11t以上)]	
	車体長	車検証 11990 mm	実測	mm
	車体幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体高	車検証 3610 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒ [フロシフト] 他(
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	有	[永久磁石]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+	300 L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2(前2軸)	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→ 高床

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: A007K49
	アオリ	アルミ
	床材質	木
	内寸法	長 9620 mm×幅 2380 mm×高 780 mm
	リアあおり高	700 mm
	床面地上高	1220 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	15 対 [引出] 個
	スタンション・ポール	スタンション 12 個 ポール: 本
	中間柱	可倒
	横根太・縦根太	横根太→ 鉄・アルミ 縦根太→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	ラジコン・リモコン	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー . .]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ . .]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

車両情報シート

管理番号	36416	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FR1AHC	車台番号	FR1AH-111466

日付: 2025/6/12

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
		エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	作動	○	
		ストッパー	○	
		ラジコン・リモコン	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		電装関係(内装)	パワーウィンドウ
	集中ドアロック	○	
	ミラー機能	○	
	ホーン	○	
	ラジオ・オーディオ	○	
	バックアイカメラ	○	
	計器類 点灯状態	○	
	ルームランプ	○	
	セルモータ	○	
	バッテリー(状態)	○	
	オルタネータ(ダイナモ)	○	
エアコン	コンプレッサー	○	
	風量・冷風	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯		○	
その他報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	14.5	14.5	
	(2 B)	(2 B)	
FR			
	()	()	
RF	14.5	14.5	14.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR	14.5	14.5	14.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
	スベア	14.5	
	(2 B)	()	
・タイヤサイズ	F 275/80R 22.5		
	R 275/80R 22.5		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入		

項目	内容	本数/有無	
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本	
	キー(燃料タンク)	3本	
	キー(上物)		
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具・ジャッキ	有	
	整備記録簿	記録保管	無
		記録期間	

←キャブキーと同じ

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付: 2025/6/12

管理番号	36416	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FR1AHC	車台番号	FR1AH-111466

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無
破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
スイッチ類	良好 ()		傷の程度→ [] . [] . []
汚れ	無 ()	シャーシ サビ	無
欠品	無 ()	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
その他		ボデー修復暦	無 ()