

車両情報シート

管理番号	4461	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYM77CM	車台番号	CYM77CM-7000696

基本情報	年式	令和5(2023) 年 5 月	
	エンジン型式	6UZ1	
	排気量	9,830	cc
	馬力	380	ps
	最大積載量	11,900	kg
	車検	有 [令和9 年 5 月 21 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 9,590 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,300 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	217 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2(後2軸)	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/8/18
粉粒体運搬車

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	極東開発工業 [令和5 年 4 月]	
	型式・製造番号	型式: JA127-18C-S	製造番号: 22J060024N
	品名	バラセメント	
	比重	1.0	
	タンク容積	11900 L	
	タンク層	1 層	
	マンホール数	2 個	
	コンプレッサー	スクリュー	
	タンク材質	鉄	
	載替	無	
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	4461	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYM77CM	車台番号	CYM77CM-7000696

日付： 2026/8/18

粉粒体運搬車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケーター(警告)	ランプ点灯		○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	コンプレッサ作動確認 圧力・排出確認 ガバナスイッチ		○
			○
			○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		3	4
FR		3 A	3 A
RF	1	1	3
RR	2 A	2 A	2 A
	1	2	2
	2 A	2 A	2 A
	スペア		1
			1 A
・タイヤサイズ F 11R22.5 14PR			
R 11R22.5 14PR			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4461	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYM77CM	車台番号	CYM77CM-7000696

日付： 2026/8/18

粉粒体運搬車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	1本	上物:	無	シートの状態	損傷 (穴有)	キャブ修復暦 無 ()
	燃料タンク:	1本	キーレス:	有	破損	無 ()	フロントガラス状態 傷あり
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	有	汚れ	少ない	傷の程度→ 点キズ ・ ・
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン	有	シャーシ サビ 小
整備記録簿	無				フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦 無 ()
	記録期間→ ()				欠品	無 ()	ボデー修復暦 無 ()

点検者 報告欄

キャブサブメンバー歪み / 運転席側ドア交換跡有
助手席側サイドウインカーカバー割れ