

車両情報シート

管理番号	4147	形状	粉粒体運搬車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-13532

基本情報	年式	平成28(2016)年 3月		
	エンジン型式	E13C		
	排気量	12,910	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	14,300	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,090 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,320 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	771 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成27年 12月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [永久磁石]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅:	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/5/11
粉粒体運搬車

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	極東開発工業 [年 月]	
	型式・製造番号	型式: JA146-18C-S	製造番号: 15J110017N
	品名	バラセメント	
	比重	1.000	
	タンク容積	14300 L	
	タンク層	1 層	
	マンホール数	2 個	
	コンプレッサー	スクリュー	
	タンク材質	鉄	
	載替	無	
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	4147	形状	粉粒体運搬車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-13532

日付: 2026/5/11

粉粒体運搬車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	上部後ろ側滲み中
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	エア漏れ有	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	コンプレッサ作動確認	圧力・排出確認	○
		ガバナスイッチ	○
			○
			○
報告欄	上記項目状況など記入		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	異音	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモーター	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサ	風量・冷風	○		
インジケータ(警告)ランプ点灯			○		
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	4	3	
FR	2 B	2 B	
RF	1	1	1
RR	2 B	2 B	2 B
	1	1	0
	2 B	2 B	2 B
	スペア		
・タイヤサイズ F 11R22.5 16PR R 11R22.5 16PR ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4147	形状	粉粒体運搬車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-13532

日付: 2026/5/11

粉粒体運搬車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品		キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 1本 上物: 無 燃料タンク: 2本 キーレス: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	有 (Fインナーパネル歪み)
工具・ジャッキ	工具: 無 ジャッキ: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり 傷の程度→ 点キズ ・ ・
取説各種	取扱説明書: 無 メンテナンスノート: 無	汚れ	中	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無 記録期間→ ()	カーテン	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
		フロアマット	有	ボデー修復暦	無 ()
		欠品	有 (オープントレイ欠)		

点検者 報告欄