

車両情報シート

管理番号	4496	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-EXZ52CK	車台番号	EXZ52CK-7000590

基本情報	年式	令和3(2021) 年 6 月					
	エンジン型式	6WG1					
	排気量	15,680	cc				
	馬力	520	ps				
	最大積載量	10,400	kg				
	車検	有 [令和9 年 7 月 1 日] ←抹消の場合不要					
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]					
	車体の	車検証:長	6,620	mm	・ 幅 2,490 mm	・ 高 3,350 mm	
	長・幅・高さ	実測:長		mm	・ 幅	mm	・ 高

※E/G載せ替え(証明書無し)

車両情報	走行km	472 千km []		
	タコグラフ	有 [別体] (令和2 年 12 月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[スムーサー]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [永久磁石]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	370 L+ L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×4		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ CD ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	無 []		
	ドライブレコーダー	有		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/10/26
トラクタ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	YOKOSHA [] [令和2 年 月]		
	型式・製造番号	型式: HP-1300A 製造番号: 15057290 25		
	カブラ形状	ツイン ハイリフトカブラの場合→[°C]		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	吊荷重	吊荷重: [] クレーン段数:		
	ラジコン			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	4496	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-EXZ52CK	車台番号	EXZ52CK-7000590

日付： 2026/10/26

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	液量
	油漏れ	油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケータ(警告)ランプ点灯	風量・冷風		○
			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	カブラ損傷	カブラ損傷	○
		連結配管ホース類	○
		スロープガイド	○
		その他損傷	○
		その他損傷	○
クレーン	クレーン作動	クレーン作動	○
		ブームの状態	○
		作動油・量・漏れ	○
		ラジコン操作	○
		フックイン作動	○
		リアジャッキ作動	○
		ワイヤー	○
		その他 損傷	○
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	0	1	
	(2 A)	(2 A)	
FR			
	()	()	
RF	1	1	0
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR	1	1	0
	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スベア	()	()	
・タイヤサイズ F 11R22.5 14PR			
R 11R22.5 14PR			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート




管理番号	4496	形状	トラクタ
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-EXZ52CK	車台番号	EXZ52CK-7000590

3

日付： 2026/10/26

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	1本	上物:	無	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	無	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン	有	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→ (R4.9~R7.12)				欠品	無	()
						キャブ修復暦	無 ()
						フロントガラス状態	傷あり
						傷の程度→ 点キズ ・ ・	
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄