

車両情報シート

No	管理番号	3034	形状	ダンプ
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FJ2ACA	車台番号	FJ2AC-100086

基本情報	年式	令和4(2022) 年 2月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	8,100 kg		
	車検	有 [令和8年 2月 23日]		
	積載クラス	大型(1t以上)		
	車体 長さ	車検証 5900 mm	実測 mm	
	車体 幅	車検証 2320 mm	実測 mm	
	車体 高さ	車検証 2730 mm	実測 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	32 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和3年 10月)		
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒ [] 他()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L + L + L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ] []		
	ETC	無		
	バックカメラ	無 []		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
	その他装備			

(1)入庫確認 車両業務	(2)営業 支店長	(3)HP掲載 営業支援G

1
日付: 2026/2/2

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 []
	型式	DR7-01S
	製造番号[年式]	F2111499xxx [年 月]
	内寸法 長	3800 mm
	内寸法 幅	2070 mm
	内寸法 高	580 mm
	床厚み	5 mm 二重張 [無]
	ボデー材質1	鉄
	ボデー材質2	
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	無
	コボレーン	有 [シート](自動)
	底形状	角底

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	吊荷重	[]
	クレーン段数	
	操作	
	フックイン	
	リニアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式	
	製造番号	
	寸法(外寸)	幅: mm 高: mm
	ストップ-迄寸法	幅: mm 高: mm
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	3034	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FJ2ACA	車台番号	FJ2AC-100086

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
	エンジンオイル	漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
報告欄	噴け不良	○		
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	取付	○	
	排ガス・触媒装置	腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	


項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS		○	
	エアマスター	不良・油漏	○	
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
	エア・コンプレッサー	漏れ	○	
		不良	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動		○	
	ホイスト		○	
	作動油 量・漏れ		○	
	曲がり・ねじれ		○	
	その他 損傷		○	
	クレーン作動			
	作動油 量・漏れ			
	ラジコン操作			
	フックイン作動			
	ワイヤー			
報告欄	その他 損傷			
	ダンプレバーかたい			
	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスター油	漏れ	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
PTO		異音	○	
		ガタ	○	
		作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
報告欄		ガタ・異音	○	

項目	有無	対応
装備類	スヘアキー キャップ	有
	スヘアキー 燃料タンク	有
	スヘアキー 上物	無
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	整備記録簿	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具	有
	ジャッキ	無



点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)




車両チェックシート

管理番号	3034	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FJ2ACA	車台番号	FJ2AC-100086

日付:

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シート破れ 破損	無	()	キャブ修復歴 キャブ・コーチンプレート
スイッチ類	無	()	有 ()
汚れ	良好	()	傷あり []
欠品	少ない	()	傷の程度 [飛石] ()
その他	無	()	小 ()
				無 ()
				無 ()