

車両情報シート

No	管理番号	3305	形状	タンク車
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	LPG-FTR90S2	車台番号	FTR90-7007183

基本情報	年式	平成29 (2017)	年	9 月
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	5,280 kg		
	車検	有	[令和7 年	9 月 28 日]
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証	7020 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2300 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	2580 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	218 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[別体] (平成29 年 6 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L +	L + L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型形状		←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	有
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ ・ ナビ ・ CD]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和	[]
	型式	LP60-21	
	製造番号[年式]	F806490xxx	[年 月]
	タンク容量	6 KL	
	室数	2 室	[] ※ + KL
	タンク材質	鉄	[]
	排出方式	PTO(ポンプ)	
	配管方式	3方配管	[]
	ホースリール(ノズル)	無	[手動式]
	流量計	有	[アナログ]
	付属配管ホース	有	[2 本]
	アース(リール)	有	
	消火器	有	
	載替	無	
	積載物		

日付: 2025/7/8

タンク車

車両チェックシート

管理番号	3305	形状	タンク車
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	LPG-FTR90S2	車台番号	FTR90-7007183

日付:

タンク車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			×	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)	ランプ点灯		○	
			○	
その他報告欄	車幅灯左1つ点灯×			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係				
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	7	7	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF	6.5	9.5	10.5
	RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
		スベア	5.5	
		(2 A)	()	
	・ タイヤサイズ	F 265/70R 19.5		
		R 265/70R 19.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタップレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入 * ない場合は記載不要		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3305	形状	タンク車
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	LPG-FTR90S2	車台番号	FTR90-7007183

日付:

タンク車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	有 (中央ボックス)	キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [飛石] ()	
汚れ	少ない		傷の程度 [飛石] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小 ()	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	