

車両情報シート

管理番号	4473	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYJ77C	車台番号	CYJ77C-7016760

基本情報	年式	令和3(2021) 年 7 月				
	エンジン型式	6UZ1				
	排気量	9,830	cc			
	馬力	380	ps			
	最大積載量	13,300	kg			
	車検	抹消	[年 月 日] ←抹消の場合不要			
	サイズ・免許区分	大型	[大型(11t以上)]			
	車体の長・幅・高	車検証:長	11,970	mm ・ 幅	2,490 mm ・ 高	3,770 mm
		実測:長		mm ・ 幅		mm ・ 高
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ						

車両情報	走行km	375 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[スムーサー]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	8×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/9/9
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: DKL 製造番号: W8KP086	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 9,680 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,650 mm	
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,600 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	910 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	9 対 [引出] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱	可倒	
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	極東開発工業 []	
	型式・製造番号	型式: CG1002M-B3MRA2 製造番号: 21T051009N	
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・]	
	寸法(外寸)	幅: 2,390 mm 奥行: 1,570 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,210 mm 奥行: 1,370 mm	
	その他情報		

日付： 2026/9/9

車両情報シート

管理番号	4473	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYJ77C	車台番号	CYJ77C-7016760

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
			○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	
風量・冷風			○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			





項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		○
			○
			○
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ ファンモータ 冷媒サイトグラス 色・量 サブエンジン 油量・漏れ 異音 冷却水 液量 漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		○
			○
			○
報告欄	ゲート作動時、左あてゴムに引っ掛かり有(写真参照)		

タイヤ	
[残りmm表示]	
FF	3 2
FR	(4 A) (4 A)
	2 2
RF	(4 A) (4 A)
	4.5 5 3.5 3
RR	(4 A) (4 A) (4 A) (4 A)
	4.5 3 3 3.5
	(4 A) (4 A) (4 A) (4 A)
	スベア () ()
・タイヤサイズ F 245/70R 19.5	
R 245/70R 19.5	
・タイヤパターン 1 タテ溝・2 ミックス・3 スタッドレス・4 オールシーズン	
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入	
・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)	
* 各タイヤのホイールを()に記入	
・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ	
* タイヤの状態を()に記入	

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

管理番号	4473	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYJ77C	車台番号	CYJ77C-7016760

ウイング ・ バン ・ 冷凍車



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品		キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 3本 上物: 3本	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: 無 キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無 ジャッキ: 無	汚れ	少ない	傷の程度→ 点キズ ・ 飛石 ・	
取説各種	取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無	カーテン	有		シャーシ サビ
整備記録簿	無	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()	欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

庫内全体的にすり傷・凸凹曲がり有