# 車両情報シート

| ①入庫確認 | ②営業 | ③HP掲載 |
|---|---|---|
| 車両業務 | 支店長 | 営業支援G |
| | | |



日付: 2026/10/28

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

| | | | |
|---|---|---|---|
| 管理番号 | 4286 | 形状 | 冷凍車(P/G付) |
| 車名 | 日野 | 通称名 | デュトロ |
| 型式 | 2WG-XZU723N | 車台番号 | XZU723-0001280 |

| 基本情報 | | |
|---|---|---|
| | 年式 | 令和8 (2026) 年 5 月 |
| | エンジン型式 | N04C |
| | 排気量 | 4,000 cc |
| | 馬力 | 150 ps |
| | 最大積載量 | 3,000 kg |
| | 車検 | 有 [ 令和10 年 5 月 28 日 ] ←抹消の場合不要 |
| | サイズ・免許区分 | 小型 [ 準中型(7.5t未満) ] |
| | 車体の長・幅・高 | 車検証:長 7,150 mm ・ 幅 2,210 mm ・ 高 3,200 mm |
| | | 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm |

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| 車両情報 | | |
|---|---|---|
| | 走行km | 1 千km [ 実走 ] |
| | タコグラフ | 無 [ ] ( 年 月 ) |
| | シフト | AT 速 セミATの場合⇒[ ] |
| | ペダル数 | 2 |
| | ターボ | 有 |
| | ブレーキ | VAC [ ディスク ] |
| | ABS | 有 |
| | リターダ | 無 [ ] |
| | エアサス | 無 [ ] |
| | 速度抑制装置 | 無 |
| | Nox・PM | 適合 |
| | 燃料タンク | 100 L+ L+ L |
| | 燃料 | 軽油 [ ] |
| | アドブルー使用 | 有 |
| | 駆動方式 | 4×2 |
| | 小型・大型形状 | 小型の場合→ 高床 大型の場合→ |

| 装備類 | | |
|---|---|---|
| | ヘッドライト | LED |
| | フォグランプ | 有 |
| | キャブルーフ・幅 | キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄 |
| | ベッド | 無 |
| | エアコン | 有 [ マニュアル ] |
| | エアバッグ | 有 |
| | パワーウィンドウ | 有 |
| | 集中ドアロック | 有 |
| | ミラー機能 | 有 [ 格納ミラー ・ ・ ] |
| | オーディオ | 有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ] |
| | ETC | 無 [種類 ] |
| | バックカメラ | 有 [ カラー ] |
| | ドライブレコーダー | 無 |
| | オートクルーズ | 無 |
| | 坂道発進装置 | 無 |
| | その他装備 | |

| 上物情報1 (荷箱) | | |
|---|---|---|
| | メーカー[年式] | 日本フルハーフ [ ] [ 年 月] |
| | 型式・製造番号 | 型式: GLE3 製造番号: E2EA759 |
| | 床材質・形状 | アルミ [ アンチスリップ ] |
| | 内寸法 | 長 5,040 mm × 幅 1,950 mm × 高 2,010 mm |
| | 間口 | 幅 1,980 mm × 高 2,010 mm |
| | サイドドア | 有 [ 片開 ] |
| | サイドドア寸法 | 幅 790 mm × 高 1,950 mm |
| | 床面地上高 | 1,030 mm |
| | ラッシングレール | 2 段 |
| | 床フック | 対 [ ] 個 |
| | スタンション・ポール | スタンション: 個 ポール: 本 |
| | 壁厚 | サイド: 75 mm リア: 75 mm |
| | 中間柱 | |
| | ジョロダーレール | 無 [ ] |
| | ネダ | 横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄 |
| | 載替 | 無 |
| | その他情報 | |

| 上物情報2 (冷凍機) | | |
|---|---|---|
| | メーカー[年式] | 菱重 [ ] [ 令和8 年 月] |
| | 型式・製造番号 | 型式: TDJS40J-2L2 製造番号: 6A1700001BL |
| | 冷凍方式 | 直結式 |
| | 設定温度 | 30 度 ～ -30 度 |
| | 冷却テスト | 庫内温度 28.8 度 3 h→ -18.9 度 ( 10 月測定 ) |
| | スタンバイ装置 | 有 ＊有の場合→[ コード 有 ] |
| | アワメータ | EG h スタンバイ h |
| | その他情報 | |

| 上物情報3 (ゲート) | | |
|---|---|---|
| | 形状 | 有 [ 格納 ] ※跳上の場合⇒ [ ] |
| | メーカー | 新明和 [ ] |
| | 型式・製造番号 | 型式: RAK10-6494NL 製造番号: S2508008460 |
| | 操作方法 | [ ラジコン(コードレス) ・ リモコン(コードタイプ) ] |
| | 寸法(外寸) | 幅: 2,100 mm 奥行: 1,300 mm |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: 2,000 mm 奥行: 1,140 mm |
| | その他情報 | |

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

# 車両情報シート



日付: 2026/10/28

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

| | | | |
|---|---|---|---|
| 管理番号 | 4286 | 形状 | 冷凍車(P/G付) |
| 車名 | 日野 | 通称名 | デュトロ |
| 型式 | 2WG-XZU723N | 車台番号 | XZU723-0001280 |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| エンジン | エンジン | 液量 | ○ |
| | エンジンオイル | 漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | | 振動 | ○ |
| | ターボ | 油漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | フューエルポンプ | 漏れ | ○ |
| | ファンベルト | 緩み・鳴き | ○ |
| | 冷却水 | 液量 | ○ |
| | ウォーターポンプ | 漏れ・汚れ・損傷 | ○ |
| | | 水温 | ○ |
| | マフラー | 状態 | ○ |
| | 排ガス・触媒装置 | 取付 | ○ |
| | | 黒煙・白煙 | ○ |
| | キャブチルト | 動作 | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| ミッション・ | ミッション | 状態 | ○ |
| 動力伝達装置 | | 入れやすさ | ○ |
| | | オイル漏れ | ○ |
| | クラッチ | すべり | |
| | | 切れ不良 | |
| | | 切れ位置 | |
| | | 異音 | |
| | クラッチオイル | 量 | |
| | デファレンシャル | 油漏れ | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | プロペラ・ドライブシャフト | 異音 | ○ |
| | | ガタ | ○ |
| | PTO | 作動不良 | |
| | | オイル漏れ | |
| | | 異音 | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | ABS | | ○ |
| | エアマスター | 不良・油漏 | |
| | 駐車ブレーキ | 効き具合 | ○ |
| | 坂道発進装置 | | |
| エア・コンプレッサ | | 漏れ・不良 | |
| 報告欄 | | | |


| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| かじ取り装置 | ハンドル | 遊び | ○ |
| 足廻り | | ガタ・異音 | ○ |
| | パワーステアリング | 損傷 | ○ |
| | ・ギアボックス | 液量 | ○ |
| | | 油漏れ | ○ |
| | リーフスプリング | 異音・折損 | ○ |
| | エアサス | 損傷・漏れ・不良 | |
| 報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| 電装関係(外装) | ヘッドライト | | ○ |
| | フォグランプ | | ○ |
| | ウインカー | | ○ |
| | ストップランプ | | ○ |
| | 車幅灯(マーカー) | | ○ |
| | 車高灯 | | ○ |
| | 作業灯・庫内灯 | | ○ |
| | ナンバー灯 | | ○ |
| 電装関係(内装) | ワイパー | | ○ |
| | パワーウインドウ | | ○ |
| | 集中ドアロック | | ○ |
| | ミラー機能 | | ○ |
| | ホーン | | ○ |
| | オーディオ | | ○ |
| | バックアイカメラ | | ○ |
| | 計器類 点灯状態 | | ○ |
| | ルームランプ | | ○ |
| | セルモータ | | ○ |
| | バッテリー(状態) | | ○ |
| | オルタネータ(ダイナモ) | | ○ |
| エアコン | コンプレッサー | | ○ |
| | 風量・冷風 | | ○ |
| インジケーター(警告)ランプ点灯 | | | ○ |
| その他報告欄 | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 |
|---|---|---|---|
| 上物関係 | ウイング 開閉 | | |
| ウイング | ウイングシリンダー | | |
| | 作動油 量・漏れ | | |
| 冷凍機 | 冷凍機作動 | | ○ |
| | エバポレータ | ファン・風量 | ○ |
| | | 異音 | ○ |
| | コンプレッサー | ベルト張・鳴 | ○ |
| | コンデンサ | 異音 | ○ |
| | | ファンモータ | ○ |
| | 冷媒サイトグラス | 色・量 | ○ |
| | サブエンジン | 油量・漏れ | |
| | | 異音 | |
| | 冷却水 | 液量 | |
| | | 漏れ | |
| パワーゲート | パワーゲート作動 | | ○ |
| | ストッパー作動 | | ○ |
| | ラジコン・リモコン作動 | | ○ |
| 報告欄 | | | |

タイヤ

[残りmm表示]




・タイヤサイズ　F 215/85R 16

R 215/85R 16

・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他

＊各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)

＊各タイヤのホイールを( )に記入

・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ

＊タイヤの状態を( )に記入

**点検結果:　○:良好　△:継続的な点検が必要　×:要修理・交換**

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

# 車両情報シート





| | | | |
|---|---|---|---|
| 管理番号 | 4286 | 形状 | 冷凍車(P/G付) |
| 車名 | 日野 | 通称名 | デュトロ |
| 型式 | 2WG-XZU723N | 車台番号 | XZU723-0001280 |


日付: 2026/10/28


ウイング ・ バン ・ 冷凍車


## 外装状態











| 記号 | A | B | C | S | U | W | H | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| 車内付属品 | | キャブ内装 | | | 外装 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キー各種 | キャブ: 3本 上物: 5本以上 | シートの状態 | 良好 | ( ) | キャブ修復暦 | 無 | ( ) |
| | 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 無 | 破損 | 無 | ( ) | フロントガラス状態 | 良好 | |
| 工具・ジャッキ | 工具: 有 ジャッキ: 有 | 汚れ | 無 | | | 傷の程度→ ・ ・ | |
| 取説各種 | 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有 | カーテン | 無 | | シャーシ サビ | 無 | |
| 整備記録簿 | 無 | フロアマット | 有 | | フレーム曲がり・修復暦 | 無 | ( ) |
| | 記録期間→ ( ) | 欠品 | 無 | ( ) | ボデー修復暦 | 無 | ( ) |

| 点検者 報告欄 |
|---|
| |

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.