

車両情報シート

管理番号	3818	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-107019

基本情報	年式	令和8(2026) 年 1 月	
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120	cc
	馬力	260	ps
	最大積載量	6,700	kg
	車検	有 [令和9 年 1 月 25 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]	
	車体の	車検証:長 8,630 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,560 mm	
	長・幅・高	実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 12 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/5/29
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: W051M44	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 6,270 mm × 幅 2,400 mm × 高 2,430 mm	
	間口	幅 2,360 mm × 高 2,330 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	1,030 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	5 対 [引出] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合→[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	その他 [トランテックス]	
	型式・製造番号	型式: TRAK10-6495D 製造番号: S2506001055	
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・ リモコン(コードタイプ)]	
	寸法(外寸)	幅: 2,400 mm 奥行: 1,550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,300 mm 奥行: 1,400 mm	
	その他情報		

日付：2026/5/29

車両情報シート

管理番号	3818	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-107019

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	マフラー	水温	○
		状態	○
報告欄		排ガス・触媒装置	取付
			黒煙・白煙
			動作

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	不良・油漏	○
		効き具合	○
	坂道発進装置	効き具合	○
		漏れ・不良	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		液量	○
	・ギアボックス	油漏れ	○
		異音・折損	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		損傷・漏れ・不良	○
エアサス	報告欄	損傷・漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	ヘッドライト	○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
電装関係(内装)	集中ドアロック	集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサー	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
インジケータ(警告)ランプ点灯	その他報告欄	インジケータ(警告)ランプ点灯	○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイング 開閉	○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動	冷凍機作動	○
		エバポレータ	○
	ファン・風量	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	コンプレッサー	○
		ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	コンデンサ	○
		異音	○
パワーゲート	冷媒サイトグラス	冷媒サイトグラス	○
		色・量	○
	サブエンジン	サブエンジン	○
		油漏れ	○
	冷却水	異音	○
報告欄		液量	○
		漏れ	○

タイヤ	内容	点検項目	点検結果
[残りmm表示]	FF	9	9
		(1 B)	(1 B)
[残りmm表示]	FR	9	9
		(1 B)	(1 B)
[残りmm表示]	RF	9	9
		(1 B)	(1 B)
[残りmm表示]	RR	9	9
		(1 B)	(1 B)
[残りmm表示]	スペア	9	9
		(1 B)	(1 B)

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	3818	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-107019

日付： 2026/5/29

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装			外装						
キー各種	キャブ:	3本	上物:	2本	シートの状態	良好	(	)	キャブ修復暦	無	(	
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	(	)	フロントガラス状態	良好		
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無				傷の程度→	・	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有			シャーシ サビ	無		
整備記録簿	無				フロアマット	有			フレーム曲がり・修復暦	無	(	
	記録期間→				(	)	欠品	無	(	)	ボデー修復暦	無

点検者 報告欄