

車両情報シート

管理番号	3911	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7006931

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/2/27  
平ボデー

基本情報	年式	令和3(2021)年 2月
	エンジン型式	4JZ1
	排気量	2,990 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	2,000 kg
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [ 準中型(5t未満) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 4,680 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,960 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

\*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	89 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )
	シフト	MT 5速 セミATの場合⇒ [ ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]
	ABS	有
	リターダ	無 [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	60 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→ [ ]

上物情報1 (荷台)	メーカー [ 年式 ] [ ] [ ] 年 月 ]
	型式・製造番号 型式: 製造番号:
	アオリ 鉄
	床材質 木
	内寸法 長 3,120 mm × 幅 1,620 mm × 高 370 mm
	リアあおり高 370 mm
	床面地上高 860 mm
	ラッシングレール 段
	床フック 対 [ ] 個
	スタンション・ポール スタンション 個 ポール: 本
	中間柱
	ネダ 横ネダ→ 木製 縦ネダ→ 無
	載替 無
	その他情報

上物情報3 (パワーゲート)	形状 無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー [ ]
	型式・製造番号 型式: 製造番号:
	操作方法 [ ]
	寸法(外寸) 幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法 幅: mm 奥行: mm
	その他情報

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ マニュアル ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ ]
	オーディオ	有 [ 社外 ] [ ラジオ ・ ナビ ・ ]
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

車両情報シート

日付: 2026/2/27

平ボデー

管理番号	3911	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7006931

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	滲み
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	マフラー	水温	○	
		状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良		
		報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		液量	○
	足廻り	油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
エアサス	損傷・漏れ・不良		
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグラмп	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)			
		車高灯			
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○
				パワーウインドウ	○
集中ドアロック	○				
ミラー機能	○				
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	オルタネータ(ダイナモ)		○		
			○		
			○		
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	パワーゲート	パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		8	9
FR		( 2 A )	( 2 A )
RF	6	6	6
RR	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )
	スペア	8	
		( 1 A )	
・タイヤサイズ	F	195/75R 15	
	R	195/75R 15	
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入		
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3911	形状	平ボデー
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NJR88A	車台番号	NJR88-7006931

日付: 2026/2/27

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 1本	上物: 無	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 有	破損	無 ( )	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	少ない		傷の程度→ 点キズ・飛石・
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( )		欠品	無 ( )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄