

車両情報シート

管理番号	3019	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-105120

基本情報	年式	令和7(2025) 年 3 月	
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5120	cc
	馬力	260	ps
	最大積載量	6800	kg
	車検	有 [令和8 年 3 月 25 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]	
	車体 長	車検証 9750 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証 3500 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	2 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和6 年 11 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[] 他()	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+	L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	

小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→
---------	--------	--------

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/8/29
ウイング・バン・冷凍車

1

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: GLF7	製造番号: E5G7185
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]	
	内寸法	長 7210 mm×幅 2240 mm×高 2230 mm	
	間口	幅 2280 mm×高 2230 mm	
	サイドドア	有 [片開]	
	サイドドア寸法	幅 1300 mm×高 2170 mm	
	床面地上高	1150 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm	リア: 75 mm
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネタ	横ネタ→ アルミ	縦ネタ→ アルミ
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [] [令和7 年 月]	
	型式・製造番号	型式: TDJS60JZ-1L2	製造番号: 5A3600016BL
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 30 度 3 h→ -11.5 度 (8月測定)	
	スタンバイ装置	無 * 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	新明和 []	
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D	製造番号: S2408003881
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]	
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm	奥行: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2100 mm	奥行: 1400 mm

その他情報	
-------	--

日付：2025/8/29

車両情報シート

管理番号	3019	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-105120

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
報告欄		排ガス・触媒装置	取付
			黒煙・白煙
			動作

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	すべり
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		クラッチオイル	量
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
		プロペラ・ドライブシャフト	異音
報告欄			ガタ
			作動不良
			オイル漏れ
			異音

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	6本以上
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル パワーステアリング ・ギアボックス リーフスプリング エアサス	遊び	○
		方々・異音	○
		損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		異音・折損	○
		損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケータ(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング		ウイング 開閉	
		ウイングシリンダー	
		作動油 量・漏れ	
冷凍機		冷凍機作動	○
		エバポレータ	ファン・風量
			異音
		コンプレッサー	ベルト張・鳴
		コンデンサ	異音
		ファンモータ	
		冷媒サイトグラス	色・量
		サブエンジン	油量・漏れ
パワーゲート			異音
		冷却水	液量
			漏れ
		パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
報告欄	上記項目状況など記入	ラジコン・リモコン作動	○

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		14	14
		(2 A)	(2 A)
FR			
		()	()
RF	14	14	14
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR			
	()	()	()
	スベア	14	
		(2 A)	()
・タイヤサイズ			
F 265/70R 19.5			
R 265/70R 19.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/8/29

管理番号	3019	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-105120

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態 破損 汚れ 欠品 その他	良好	(	キャブ修復暦	無	(	
	無	(	フロントガラス状態	良好		
	無			傷の程度→	. . .	
	無	(	シャーシ サビ	無		
			フレーム曲がり・修復暦	無	(	
			ボデー修復暦	無	(	