

車両情報シート

|      |            |      |              |
|------|------------|------|--------------|
| 管理番号 | 3599       | 形状   | ウイング         |
| 車名   | 日野         | 通称名  | レンジャー        |
| 型式   | 2KG-FE2ACG | 車台番号 | FE2AC-106503 |

|       |     |       |
|-------|-----|-------|
| ①入庫確認 | ②営業 | ③HP掲載 |
| 車両業務  | 支店長 | 営業支援G |
|       |     |       |

1

日付: 2026/3/10  
ウイング・バン・冷凍車

|      |           |   |
|------|-----------|---|
| 基本情報 | 年式        | 令和7(2025)年 10月  |
|      | エンジン型式    | A05C  |
|      | 排気量       | 5,120 cc  |
|      | 馬力        | 260 ps  |
|      | 最大積載量     | 7,100 kg  |
|      | 車検        | 有 [ 令和8年 10月 19日 ] ←抹消の場合不要                                       |
|      | サイズ・免許区分  | 増トン [ 大型(11t以上) ]   |
|      | 車体の長・幅・高さ | 車検証:長 9,660 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,650 mm<br>実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm |

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

|      |         |                      |
|------|---------|----------------------|
| 車両情報 | 走行km    | 1千km [ 実走 ]          |
|      | タコグラフ   | 有 [ 別体 ] ( 令和7年 9月 ) |
|      | シフト     | MT 7速 セミATの場合⇒[ ]    |
|      | ペダル数    | 3                    |
|      | ターボ     | 有                    |
|      | ブレーキ    | AOH [ ドラム ]          |
|      | ABS     | 有                    |
|      | リターダ    | 有 [ EG ]             |
|      | エアサス    | 有 [ リア ]             |
|      | 速度抑制装置  | 有                    |
|      | Nox・PM  | 適合                   |
|      | 燃料タンク   | 200 L+ L+ L          |
|      | 燃料      | 軽油 [ ]               |
|      | アドブルー使用 | 有                    |
|      | 駆動方式    | 4×2                  |
|      | 小型・大型形状 | 小型の場合→ 大型の場合→        |

|     |           |                                   |
|-----|-----------|-----------------------------------|
| 装備類 | ヘッドライト    | LED                               |
|     | フォグラブ     | 有                                 |
|     | キャブルーフ・幅  | キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄 |
|     | ベッド       | 有                                 |
|     | エアコン      | 有 [ オート ]                         |
|     | エアバッグ     | 有                                 |
|     | パワーウィンドウ  | 有                                 |
|     | 集中ドアロック   | 有                                 |
|     | ミラー機能     | 有 [ 格納ミラー ・ ]                     |
|     | オーディオ     | 有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ティオ ・ ]          |
|     | ETC       | 無 [ 種類 ]                          |
|     | バックカメラ    | 有 [ カラー ]                         |
|     | ドライブレコーダー | 無                                 |
|     | オートクルーズ   | 有                                 |
|     | 坂道発進装置    | 有                                 |
|     | その他装備     |                                   |

|            |            |                                      |
|------------|------------|--------------------------------------|
| 上物情報1 (荷箱) | メーカー[年式]   | トランテックス [ ] [ 年 月 ]                  |
|            | 型式・製造番号    | 型式: 製造番号: W051M39                    |
|            | 床材質・形状     | 木 [ フラット ]                           |
|            | 内寸法        | 長 7,270 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,530 mm |
|            | 間口         | 幅 2,360 mm × 高 2,450 mm              |
|            | サイドドア      | 無 [ ]                                |
|            | サイドドア寸法    | 幅 mm × 高 mm                          |
|            | 床面地上高      | 1,040 mm                             |
|            | ラッシングレール   | 2 段                                  |
|            | 床フック       | 7 対 [ 引出 ] 個                         |
|            | スタンション・ポール | スタンション: 個 ポール: 本                     |
|            | 壁厚         | サイド: mm リア: mm                       |
|            | 中間柱        |                                      |
|            | ジョロダーレール   | 無 [ ]                                |
|            | ネダ         | 横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄                        |
|            | 載替         | 無                                    |
|            | その他情報      |                                      |

|             |          |                     |
|-------------|----------|---------------------|
| 上物情報2 (冷凍機) | メーカー[年式] | [ ] [ 年 月 ]         |
|             | 型式・製造番号  | 型式: 製造番号:           |
|             | 冷凍方式     |                     |
|             | 設定温度     | 度 ~ 度               |
|             | 冷却テスト    | 庫内温度 度 h→ 度 ( 月測定 ) |
|             | スタンバイ装置  | * 有の場合⇒[ コード ]      |
|             | アワメータ    | EG h スタンバイ h        |
|             | その他情報    |                     |

|             |          |                   |
|-------------|----------|-------------------|
| 上物情報3 (ゲート) | 形状       | 無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ] |
|             | メーカー     | [ ]               |
|             | 型式・製造番号  | 型式: 製造番号:         |
|             | 操作方法     | [ ]               |
|             | 寸法(外寸)   | 幅: mm 奥行: mm      |
|             | ストッパー迄寸法 | 幅: mm 奥行: mm      |
|             | その他情報    |                   |

車両情報シート

|      |            |      |              |
|------|------------|------|--------------|
| 管理番号 | 3599       | 形状   | ウイング         |
| 車名   | 日野         | 通称名  | レンジャー        |
| 型式   | 2KG-FE2ACG | 車台番号 | FE2AC-106503 |

ウイング・バン・冷凍車

| 項目     | 内容        | 点検項目     | 点検結果 |   |
|--------|-----------|----------|------|---|
| エンジン   | エンジン      | 液量       | ○    |   |
|        |           | エンジンオイル  | 漏れ   | ○ |
|        |           | 異音       | ○    |   |
|        |           | 振動       | ○    |   |
|        | ターボ       | 油漏れ      | ○    |   |
|        |           | 異音       | ○    |   |
|        | フェューエルポンプ | 漏れ       | ○    |   |
|        | ファンベルト    | 緩み・鳴き    | ○    |   |
|        | 冷却水       | 液量       | ○    |   |
|        | ウォーターポンプ  | 漏れ・汚れ・損傷 | ○    |   |
|        |           | 水温       | ○    |   |
|        | マフラー      | 状態       | ○    |   |
|        | 排ガス・触媒装置  | 取付       | ○    |   |
|        |           | 黒煙・白煙    | ○    |   |
| キャブチルト | 動作        | ○        |      |   |
| 報告欄    |           |          |      |   |

| 項目        | 内容   | 点検項目   | 点検結果  |   |
|-----------|------|--------|-------|---|
| 制動装置・その他  | ブレーキ | 効き具合   | ○     |   |
|           |      | ABS    | ○     |   |
|           |      | エアマスター | 不良・油漏 | ○ |
|           |      | 駐車ブレーキ | 効き具合  | ○ |
|           |      | 坂道発進装置 | ○     |   |
| エア・コンプレッサ |      | 漏れ・不良  | ○     |   |
| 報告欄       |      |        |       |   |

| 項目            | 内容                   | 点検項目  | 点検結果 |
|---------------|----------------------|-------|------|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル                 | 遊び    | ○    |
|               |                      | ガタ・異音 | ○    |
|               | パワーステアリング<br>・ギアボックス | 損傷    | ○    |
|               |                      | 液量    | ○    |
|               |                      | 油漏れ   | ○    |
|               | リーフスプリング             | 異音・折損 | ○    |
| エアサス          | 損傷・漏れ・不良             | ○     |      |
| 報告欄           |                      |       |      |

| 項目           | 内容       | 点検項目        | 点検結果 |
|--------------|----------|-------------|------|
| 上物関係<br>ウイング | ウイング 開閉  | ウイングシリンダー   | ○    |
|              |          | 作動油 量・漏れ    | ○    |
|              |          | 冷凍機作動       | ○    |
| 冷凍機          | エバポレータ   | ファン・風量      | ○    |
|              |          | 異音          | ○    |
|              | コンプレッサー  | ベルト張・鳴      | ○    |
|              | コンデンサ    | 異音          | ○    |
|              | ファンモータ   | ○           |      |
|              | 冷媒サイトグラス | 色・量         | ○    |
|              | サブエンジン   | 油量・漏れ       | ○    |
| 冷却水          |          | 異音          | ○    |
|              |          | 液量          | ○    |
|              |          | 漏れ          | ○    |
| パワーゲート       | パワーゲート作動 | ストッパー作動     | ○    |
|              |          | ラジコン・リモコン作動 | ○    |
|              |          | 報告欄         |      |

| 項目               | 内容           | 点検項目    | 点検結果 |
|------------------|--------------|---------|------|
| ミッション・<br>動力伝達装置 | ミッション        | 状態      | ○    |
|                  |              | 入れやすさ   | ○    |
|                  |              | オイル漏れ   | ○    |
|                  | クラッチ         | すべり     | ○    |
|                  |              | 切れ不良    | ○    |
|                  |              | 切れ位置    | ○    |
|                  |              | 異音      | ○    |
|                  | クラッチオイル      | 量       | ○    |
|                  |              | デフアレシヤル | 油漏れ  |
|                  | プロペラドライブシャフト | 異音      | ○    |
|                  |              | ガタ      | ○    |
|                  | PTO          | 作動不良    | ○    |
|                  |              | オイル漏れ   | ○    |
|                  |              | 異音      | ○    |
| 報告欄              |              |         |      |

| 項目           | 内容      | 点検項目            | 点検結果 |          |   |
|--------------|---------|-----------------|------|----------|---|
| 電装関係(外装)     | ヘッドライト  | フォグランプ          | ○    |          |   |
|              |         | ウインカー           | ○    |          |   |
|              |         | ストップランプ         | ○    |          |   |
|              |         | 車幅灯(マーカー)       | ○    |          |   |
|              |         | 車高灯             | ○    |          |   |
|              |         | 作業灯・庫内灯         | ○    |          |   |
|              |         | ナンバー灯           | ○    |          |   |
|              |         | 電装関係(内装)        | ワイパー | パワーウインドウ | ○ |
|              |         |                 |      | 集中ドアロック  | ○ |
|              |         |                 |      | ミラー機能    | ○ |
| ホーン          | ○       |                 |      |          |   |
| オーディオ        | ○       |                 |      |          |   |
| バックアイカメラ     | ○       |                 |      |          |   |
| 計器類 点灯状態     | ○       |                 |      |          |   |
| ルームランプ       | ○       |                 |      |          |   |
| セルモータ        | ○       |                 |      |          |   |
| バッテリー(状態)    | ○       |                 |      |          |   |
| オルタネータ(ダイナモ) | ○       |                 |      |          |   |
| エアコン         | コンプレッサー | 風量・冷風           | ○    |          |   |
|              |         | インジケータ(警告)ランプ点灯 | ○    |          |   |
| その他報告欄       |         |                 |      |          |   |

| タイヤ      |   |
|----------|---|
| [残りmm表示] |   |
| ・タイヤサイズ  | F 265/70R 19.5<br>R 265/70R 19.5                          |
| ・タイヤパターン | 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他<br>*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入 |
| ・ホイール    | A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)<br>*各タイヤのホイールを( )に記入               |
| ・状態      | I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ<br>*タイヤの状態を( )に記入           |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

|      |            |      |              |
|------|------------|------|--------------|
| 管理番号 | 3599       | 形状   | ウイング         |
| 車名   | 日野         | 通称名  | レンジャー        |
| 型式   | 2KG-FE2ACG | 車台番号 | FE2AC-106503 |

日付: 2026/3/10

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| 車内付属品           | キャブ内装  | 外装          |
|-----------------|--------|-------------|
| キー各種            | シートの状態 | キャブ修復暦      |
| 燃料タンク: キャブキーと同一 | 良好 ( ) | 無 ( )       |
| キーレス: 無         | 破損     | フロントガラス状態   |
| 工具・ジャッキ         | 汚れ     | 良好          |
| 工具: 有           | 無      | 傷の程度→ . . . |
| ジャッキ: 有         | カーテン   | シャーシ サビ     |
| 取説各種            | 有      | 無           |
| メンテナンスノート: 有    | フロアマット | フレーム曲がり・修復暦 |
| 整備記録簿           | 有      | 無 ( )       |
| 無               | 欠品     | 無 ( )       |
| 記録期間→ ( )       | 無 ( )  | ボデー修復暦      |
|                 |        | 無 ( )       |

点検者 報告欄