

車両情報シート

No	管理番号	3368	形状	平ボデー
	車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
	型式	TPG-FEB50	車台番号	FEB50-560465

基本情報	年式	平成29(2017)年 12月		
	エンジン型式	4P10		
	排気量	2990 cc		
	馬力	150 ps		
	最大積載量	2000 kg		
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [ 準中型(5t未満) ]		
	車体 長	車検証	6180 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2220 mm	実測 mm
	車体 高	車検証	2470 mm	実測 mm
	*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	373 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )		
	シフト	MT 5速 セミATの場合⇒[ ] 他( )		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]		
	ABS	有		
	リターダ	無 [ ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100 L+	L+	L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	無		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	キャブルーフ	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ]		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ]		
	ETC	有 [ 種類 不明 ]		
	バックカメラ	無 [ ]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進補助装置	無		
その他装備				

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/7/29  
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー	パブコ [ ]		
	型式・製造番号	型式: 51EH 2382R	製造番号: 0513	
	アオリ	鉄		
	床材質	木		
	内寸法	長: 4340 mm	幅: 2080 mm	高: 380 mm
	リアあおり 高	380 mm		
	床面地上高	880 mm		
	ラッシングレール	段		
	床フック	5 対 [ 引出 ] 個		
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本	
	中間柱			
横根太・縦根太	横根太→	木製	縦根太→	鉄
載替	無			
その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	ラジコン・リモコン	[ ]		
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm	
その他情報				

車両情報シート

管理番号	3368	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TPG-FEB50	車台番号	FEB50-560465

日付:

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	△
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	△	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄	E/G下部滲み小			
	ターボオイル滲み小			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	△
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	△	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	△	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係	パワーゲート作動		○	
		ストッパー作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグラブ	△	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	△	
		作業灯・庫内灯	△	
		ナンバー灯	○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
		ミラー機能	○	
		ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	△	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
エアコン	コンプレッサ	風量・冷風	○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯		○		
その他報告欄				

タイヤ [残りmm表示]			
FF		3	3
		(2 A)	(2 A)
FR			
		( )	( )
RF	5	5	5
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR			4
	( )	( )	(2 A)
		( )	( )
		( )	( )
・タイヤサイズ	F 205/75R 16		
	R 205/75R 16		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入		
・状態	I 異常磨耗 ・ R 損傷 ・ H 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


# 車両情報シート

日付:

管理番号	3368	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	TPG-FEB50	車台番号	FEB50-560465

平ボデー

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シートの状態	良好	( )	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>
破損	無	( )	
スイッチ類	良好	( )	
汚れ	中	( )	
欠品	無	( )	
その他			
	キャブ修復暦	無	
	フロントガラス状態	傷あり	
		傷の程度 → 点キズ ・ [ ] ・ [ ]	
	シャーシ サビ	小	
	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )	
	ボデー修復暦	無 ( )	