

車両情報シート

管理番号	4299	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0010515

基本情報	年式	平成27(2015)年 9 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000	cc	
	馬力	136	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,220 mm ・ 幅 1,840 mm ・ 高 2,310 mm		
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	373 千km			[実走]		
	タコグラフ	無	[]		(年 月)		
	シフト	MT	5 速		セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	3					
	ターボ	有					
	ブレーキ	VAC	[ディスク]				
	ABS	有					
	リターダ	無	[]				
	エアサス	無	[]				
	速度抑制装置	無					
	Nox・PM	適合					
	燃料タンク	70	L+	L+		L	
	燃料	軽油	[]				
	アドブルー使用	無					
	駆動方式	4×2					
	小型・大型形状	小型の場合→		高床	大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	無		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 1.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/7/17
塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和	[]	[]	年	月
	型式・製造番号	型式: GT042-5433W	製造番号: H608451582			
	方式	プレス式				
	容積	4.2	m3			
	反転装置	無				
	スケール	無				
	消火器	有	設計標準使用期限→[2035]年まで			
	載替	無				
	その他情報					

車両情報シート

管理番号	4299	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0010515

日付： 2026/7/17

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	下部漏れ
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄	PTO	異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
		駐車ブレーキ	効き具合
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	左F結合部割れ
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量・冷風		○
			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	作動	作動	○
		スイッチ類	○
		油圧漏れ	○
		その他 損傷	○
	報告欄		

タイヤ	残りmm表示
FF	9 9
FR	(1 A) (1 A)
RF	9 9 9 9
RR	(1 A) (1 A) (1 A) (1 A)
スペア	(3 A) (3 A)
・タイヤサイズ F 205/85R 16	
R 205/85R 16	
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他	
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入	
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)	
* 各タイヤのホイールを()に記入	
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ	
* タイヤの状態を()に記入	

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換




車両情報シート

管理番号	4299	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0010515

日付: 2026/7/17

塵芥車

外装狀態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品		キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ: 3本 上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	有 (Fパネル/左Fビラー/左ステップ交換跡有)
	燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 無	破損	有 (A/C吹出口破損)	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ . .
取説各種	取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	カーテン	無	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()	欠品	有 (オープントレイ欠)	ボデー修復暦	有 (フロア補修歴有)

点検者 報告欄