

車両情報シート

管理番号	4009	形状	ドライバン
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEA20	車台番号	FEA20-620019

基本情報	年式	令和8(2026)年 1月
	エンジン型式	4P10
	排気量	2,990 cc
	馬力	130 ps
	最大積載量	2,000 kg
	車検	有 [令和10年 1月 19日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]
	車体の長・幅・高	車検証:長 5,170 mm ・ 幅 1,900 mm ・ 高 3,100 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	無 []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付:
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	パブコ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 25-6G9273 製造番号:
	床材質・形状	木 [フラット]
	内寸法	長 3,420 mm × 幅 1,780 mm × 高 2,160 mm
	間口	幅 1,760 mm × 高 2,110 mm
	サイドドア	無 []
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	880 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	
	ジョロダールレール	無 []
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)
	スタンバイ装置	*有の場合⇒[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4009	形状	ドライバン
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FEA20	車台番号	FEA20-620019

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
黒煙・白煙		○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
異音	○		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	○	
	フォグランプ	○	
	ウインカー	○	
	ストップランプ	○	
	車幅灯(マーカー)	○	
	車高灯	○	
	作業灯・庫内灯	○	
	ナンバー灯	○	
	電装関係(内装)	ワイパー	○
	パワーウインドウ	○	
集中ドアロック	○		
ミラー機能	○		
ホーン	○		
オーディオ	○		
バックアイカメラ	○		
計器類 点灯状態	○		
ルームランプ	○		
セルモータ	○		
バッテリー(状態)	○		
オルタネータ(ダイナモ)	○		
エアコン	コンプレッサ	○	
	風量・冷風	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	○		
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
		冷凍機作動	○
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサ	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油漏れ	○
冷却水	異音	○	
	液量	○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパ作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		報告欄	

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	8	8	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	8	8	8
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	()	()	()
スペア	8	()	()
	(1 A)	()	()
・タイヤサイズ	F 195/85R 15		
	R 195/85R 15		
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入		
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4009	形状	ドライバン
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2RG-FAE20	車台番号	FAE20-620019

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 2本 上物: 2本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 () 破損 無 ()	キャブ修復暦 無 () フロントガラス状態 良好 傷の程度→ . . .
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 無	シャーシ サビ 無
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	カーテン 無	フレーム曲がり・修復暦 無 ()
整備記録簿 無 記録期間→ ()	フロアマット 有	ボデー修復暦 無 ()
	欠品 無 ()	

点検者 報告欄

箱の中にスタッドレスタイヤ6個