

車両情報シート

No	管理番号	3350	形状	ダンプ
	車名	いすゞ	通称名	フォワード
	型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7198755

基本情報	年式	令和6 (2024)	年	2 月
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5,190 cc		
	馬力	210 ps		
	最大積載量	3,550 kg		
	車検	有	[	令和8 年 2 月 26 日]
	免許区分	中型 (8t未満)		
	車体 長さ	車検証 5420 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2220 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 2500 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	11 千km	[	実走	]				
	タコグラフ	無	[		](年 月)				
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒	[		] 他()		
	ペダル数	3							
	ターボ	有							
	ブレーキ	AOH	[	ドラム	]				
	ABS	有							
	補助ブレーキ	有	[	排気B	]	リターダの場合⇒	[		]
	エアサス	無	[		]				
	速度抑制装置	無							
	Nox・PM	適合							
	燃料タンク	90	L +		L +		L		
	燃料	軽油	[		]				
	アドブルー使用	有							
	駆動方式	4×2							
小型形状			←大型の場合は空欄						

装備類	ヘッドライト	LED										
	フォグランプ	有										
	キャブ幅	標準										
	キャブルーフ	標準										
	キャブグレード	標準										
	ベッド	無										
	エアコン	有	[	オート	]							
	エアバッグ	有										
	パワーウィンドウ	有										
	集中ドアロック	有										
	格納ミラー	有										
	電動ミラー	無										
	オーディオ	有	[	純正	]	[	ラジオ	・		・		]
	ETC	有	[	1.0	]							
	バックカメラ	有	[	カラー	]							
	オートクルーズ	有										
坂道発進補助装置	有											
その他装備												

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/7/22

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	極東開発工業		[	
----------------	------	--------	--	---	--

上物情報2 (クレーン)	メーカー		[		]
	型式				
	製造番号[年式]		[		年 月]
	吊荷重		[		]
	クレーン段数				
	操作				
	フックイン				
	リアジャッキ				
	載替				
	その他情報				

上物情報3 (ゲート)	形状		[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー		[		]				
	型式								
	製造番号								
	寸法(外寸)	幅:		mm	高:		mm		
	ストッパー寸法	幅:		mm	高:		mm		

車両チェックシート

管理番号	3350	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7198755

日付： 2025/7/22

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
電装関係(バッテリー)	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ダンプ作動 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ その他 損傷 クレーン作動 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 ワイヤー その他 損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	9			
	FF	(1 A)	(1 A)	
	FR			
	RF	(7)	(7)	(7)
	RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
		()	()	()
	スベア	(12)		
		(1 A)		
	・ タイヤサイズ	F 225/80R17.5		
		R 225/80R17.5		
	・ タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他		
		* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
	・ ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)		
		* 各タイヤのホイールを()に記入		
	・ 状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入		
		* ない場合は記載不要		

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)





車両チェックシート

管理番号	3350	形状	ダンプ
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7198755

日付: 2025/7/22

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり []	
汚れ	少ない		傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無 ()	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	